



經濟部水利署第六河川局
Sixth River Management Office, WRA, MOEA

曾文溪排水分洪箱涵
上游 7k+820~8k+420 護岸
新建工程併辦土石標售
(111-B-00201-001-003)

111 年 09 月份
生態保育措施自主檢查表

承攬廠商:岡山營造有限公司

生態保育措施自主檢查表

曾文溪排水分洪箱涵上游 7K+820~8K+420 護岸新建工程併
辦土石標售

表號：2
 實際 施工進度：26.15%

檢查日期：111/9/29
 預定完工日期： / /

項次	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況 陳述
			非執行 期間	已執行/ 執行中	執行 不完整	未 執行	
生態保全對象	1	座標 X: 120.179982、Y: 23.066974 處，有一株魚木為台南市政府列管之受保護樹木，鄰近工區起點，施工期間禁止機具靠近，避免碰撞、刮擦等意外毀傷植株。		✓			預計10月 初辦理會 勘，再行移 植計劃
	2	工區內有 3 顆樟樹、13 顆茄苳，移植至鄰近適生位置栽植並進行澆水及養護作業		✓			"
生態友善措施	3	完工後於堤前撒播狗牙根、假儉草等原生種草籽。	✓				
	4	堤後栽植薜荔、苦檻藍或七里香等原生灌叢	✓				
	5	左、右岸堤後側溝設置動物逃生通道，通道出口優先設置於灌叢、荒草地或農田	✓				
	6	河床原有之塊石建議予以保留，施工後散佈於渠底，增加水域多樣性。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

現場檢查人員：黃政翰 9/29 工地負責人：陳鳴丞 9/29

1.座標 X：120.179982、Y:23.066974 處，有一株魚木為台南市政府列管之受保護樹木，鄰近工區起點，施工期間禁止機具靠近，避免碰撞、刮擦等意外毀傷植株。

[示意圖]



[施工中]

日期:

日期:1110929

說明:


說明:魚木現況

2.工區內有 3 顆樟樹、13 顆茄苳，移植至鄰近適生位置栽植並進行澆水及養護作業

[示意圖]



[施工中]



日期:


日期:1110929

說明:

說明:樟樹現況

3.完工後於堤前撒播狗牙根、假儉草等原生種草仔

[設計圖]



[施工中]

日期:


日期:

說明: 尚未施作

說明:尚未施作

4. 堤後栽植薜荔、苦檻藍或七里香等原生灌叢

[設計圖]




[施工中]

日期:
說明: 尚未施作

日期:
說明: 尚未施作

5. 左、右岸堤後側溝設置動物逃生通道，通道出口優先設置於灌叢、荒草地或農田

[設計圖]



[施工中]

日期:
說明: 尚未施作

日期:
說明: 尚未施作

6. 河床原有之塊石建議予以保留，施工後散佈於渠底，增加水域多樣性。

[施工前]



[施工中]

日期:
說明: 尚未施作

日期:
說明: 尚未施作