





東大排水(河心累距 1K+789~2K+004)護岸改善應急工程施工階段現場照片- 稽核

對應項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
1	工區既有喬木是否全數原地保留。	V			既有喬木已全數原地保留	
2	施工過程是否盡可能避免施工機具造成喬木枝葉受損，且避免堆積建材造成根系受損。	V			施工過程已有避免造成喬木損傷與堆積建材在喬木下方	 
5	施工便道旁是否裝設圍籬，防止動物進入工區(含施工便道)。	V			已在施工範圍外施設圍籬	

對應項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
6	新闢施工便道是否造成揚塵問題。		V		檢核日無發現明顯揚塵問題。	
8	工程現場是否有將民生廢棄物集中處理，無造成環境髒亂。	V			當日現場無發現民生廢棄物，判定確實清除並帶離。	