

工程：臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程

設計/監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

施工單位：義力營造股份有限公司

生態檢核單位：啟宇工程顧問股份有限公司



填表人：蘇皜

填表日期：111 年 9 月

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	否	未達執行階段	
	1	第二標範圍內共計 182 株需移植喬木於移植前，需確實保留，並標示警示帶。	✓			仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。
	2	第四標範圍內共計 120 株需移植喬木於移植前，需確實保留，並標示警示帶。	✓			仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。
	3	第四標內共計 11 株需保留喬木(苦楝、樟樹、榕樹、茄苳等樹種)需確實保留，並標示警示帶。			✓	該地區人員無法進入，預計整地後安排人員進入標記。
	4	水域施工前，將原生種魚類移至指定地點安置，同時進行外來種清除作業。			✓	
	5	水域部分以分區施工方式進行。			✓	
	6	設置圍籬，防止民眾誤闖工區。	✓			
	7	工區須設置速限告示牌，限制施工車輛於工區周圍速限不得高於每小時 30 公里以上。	✓			
	8	每日施工時間為 8：00 至 17：00。	✓			
	9	針對施工道路進行灑水或其他方式減少揚塵。	✓			
	10	工程產生之廢棄物應集中管理，並將民生廢棄物每日帶離。	✓			

填表人：蘇皜

檢核意見：持續落實生態友善措施。

對應項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
1	第二標範圍內需移實示 共計182株喬木，需帶 植前保留，並警	✓			仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。	
2	第四標範圍內需移實示 共計120株喬木，需帶 植前保留，並警	✓			仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。	
6	設置圍籬，防止民眾誤闖工區。	✓			施工區域外圍已設置圍籬	
7	工區須設置速限告示牌，限制施工車輛於工區周圍不得高於每小時30公里以上。	✓			施工區域鄰近道路已設置告示牌	
9	針對施工道路進行灑水或其他方式減少揚塵。	✓			定期進行灑水以降低揚塵量	

對應項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
10	工程產生之廢棄物應集中管理，並將每日廢棄物帶離。	√			生活廢棄物每日帶離工區	