



工程：寶 1-1 排水水尾溝斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程

設計/監造單位：旺揚工程顧問有限公司

施工單位：勇翔營造有限公司

填表人：逢甲大學水利發展中心

填表日期：108/09/05

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	堆疊土袋、鋪設草蓆及噴灑草種以促進植生帶恢復			√	因現場尚未施工完工，預計即將完工將會噴灑草種以促進植生帶恢復
	2	設置麻竹生態空間以友善水域生物之棲地	√			現場部分護岸已設置麻竹生態空間以營造友善水域棲地 
	3	工程施作利用圍堰，避免影響水質	√			現場設置圍籬，施作時避免影響水質 
	4	土石堆置區使用帆布覆蓋及廢棄物集中		√		土方堆置區未使用帆布覆蓋，已宣導使用帆布或防塵網覆蓋 

備註：

1.表格內標示底色的檢查項目請附上填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化

2.如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊

3.自主檢查填寫時間請廠商於每個月填寫一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關


工程：寶 1-1 排水水尾溝斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程

設計/監造單位：旺揚工程顧問有限公司

施工單位：勇翔營造有限公司

填表人：逢甲大學水利發展中心

填表日期：108/09/24

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	堆疊土袋、鋪設草蓆及噴灑草種以促進植生帶恢復			√	因現場尚未施工完工，預計即將完工將會噴灑草種以促進植生帶恢復
	2	設置麻竹生態空間以友善水域生物之棲地	√			現場已設置麻竹生態空間以營造友善水域棲地 
	3	工程施作利用圍堰，避免影響水質	√			現場設置圍籬，施作時避免影響水質 
	4	土石堆置區使用帆布覆蓋及廢棄物集中	√			土方堆置區已使用帆布覆蓋 

備註：

- 1.表格內標示底色的檢查項目請附上填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化
- 2.如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊
- 3.自主檢查填寫時間請廠商於每個月填寫一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關




工程：寶 1-1 排水水尾溝斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程

設計/監造單位：旺揚工程顧問有限公司

施工單位：勇翔營造有限公司

填表人：逢甲大學水利發展中心

填表日期：108/10/15

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	堆疊土袋、鋪設草蓆及噴灑草種以促進植生帶恢復			√	因現場尚未施工完工，預計即將完工將會噴灑草種以促進植生帶恢復
	2	設置麻竹生態空間以友善水域生物之棲地	√			現場已設置麻竹生態空間以營造友善水域棲地 
	3	工程施作利用圍堰，避免影響水質	√			現場設置圍籬，施作時避免影響水質 
	4	土石堆置區使用帆布覆蓋及廢棄物集中	√			土方堆置區已使用帆布覆蓋。 

備註：

1.表格內標示底色的檢查項目請附上填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化

2.如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊

3.自主檢查填寫時間請廠商於每個月填寫一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關




工程：寶 1-1 排水水尾溝斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程

設計/監造單位：旺揚工程顧問有限公司

施工單位：勇翔營造有限公司

填表人：逢甲大學水利發展中心

填表日期：108/11/14

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	堆疊土袋、鋪設草蓆及噴灑草種以促進植生帶恢復			√	因現場尚未施工完工，預計即將完工將會噴灑草種以促進植生帶恢復
	2	設置麻竹生態空間以友善水域生物之棲地	√			現場已設置麻竹生態空間以營造友善水域棲地 
	3	工程施作利用圍堰，避免影響水質			√	現場已接近完工狀態，故圍籬已拆除 
	4	土石堆置區使用帆布覆蓋及廢棄物集中			√	現場已接近完工狀態，土方堆置區已撤離 

備註：

1.表格內標示底色的檢查項目請附上填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化

2.如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊

3.自主檢查填寫時間請廠商於每個月填寫一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關





工程：寶 1-1 排水水尾溝斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程

設計/監造單位：旺揚工程顧問有限公司

施工單位：勇翔營造有限公司

填表人：逢甲大學水利發展中心

填表日期：108/12/3

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	堆疊土袋、鋪設草蓆及噴灑草種以促進植生帶恢復	√		√	因現場已完工，堤防上噴灑草種以促進植生帶恢復 
	2	設置麻竹生態空間以友善水域生物之棲地	√			現場已設置麻竹生態空間以營造友善水域棲地 
	3	工程施作利用圍堰，避免影響水質			√	現場已完工狀態，故圍籬已拆除 
	4	土石堆置區使用帆布覆蓋及廢棄物集中			√	現場已完工狀態，土方堆置區已撤離 

備註：

1.表格內標示底色的檢查項目請附上填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化

2.如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊

3.自主檢查填寫時間請廠商於每個月填寫一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關