

工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水,進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後,迴避鹽水溪排水水域環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區,減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍,並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置,避免埋入土方;一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段),定植後應定期澆水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石,增加多孔隙環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種,如苦楝、茄冬、水黃皮等,再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土,優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20210330

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄,欄位不足時,請自行增加附頁)

	
位置或椿號: 安通路五段編號148苦楝 說明: 20210304放樣時拍攝	位置或椿號: 安通路五段編號149苦楝 說明: 20210304放樣時拍攝
	
位置或椿號: 安通路五段編號150苦楝 說明: 20210304放樣時拍攝	位置或椿號: 安通路五段編號151苦楝 說明: 20210304放樣時拍攝
	
位置或椿號: 受工程影響山海圳綠道行道樹處 說明: 20210304放樣時拍攝	位置或椿號: 工區現地 說明: 20210309施工前協調會拍攝。原需移除山海圳綠道既有苦楝4株,邀集相關單位討論,並與台江社大 NGO 溝通,取得以移植方式辦理之共識。

※異常狀況照片(欄位不足時,請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或椿號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 (□設計、□開工前、■施工期間)

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20210430		
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水,進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後,迴避鹽水溪排水水域環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區,減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍,並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置,避免埋入土方;一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段),定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石,增加多孔隙環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種,如苦楝、茄冬、水黃皮等,再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土,優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20210430

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄,欄位不足時,請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 待移植苦楝路側交維 說明: 20210401拍攝	位置或樁號: 待移植苦楝拉設警示帶 說明: 20210401拍攝
	
位置或樁號: 待移植苦楝修枝斷根 說明: 20210401拍攝	位置或樁號: 苦楝定植 說明: 20210401拍攝
	
位置或樁號: 移植樹木澆水 說明: 20210402拍攝	位置或樁號: 苦楝移植後交維設施 說明: 20210402拍攝
	
位置或樁號: 樹木移植後狀況 說明: 20210420拍攝	位置或樁號: 工區現地交維設施 說明: 20210420拍攝



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日 至 111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	3. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 4. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)	異常狀況發現日期	民國 年 月 日			
異常狀況說明	解決對策				

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20210530

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 箱涵封牆及臨水側圍堰 說明: 20210503拍攝	位置或樁號: 箱涵封牆及臨水側圍堰 說明: 20210503拍攝
	
位置或樁號: 施工便道改道 說明: 20210504拍攝	位置或樁號: 出流工下鋪墊卵塊石 說明: 20210514拍攝
	
位置或樁號: 樹木移植後狀況 說明: 20210522拍攝	位置或樁號: 工區灑水 說明: 20210524拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時, 請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )


工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812
施工期間	民國110年4月1日至111年7月5日		
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	20210630 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關專業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行 <input type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報	
異常狀況處理			
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他		
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20210630

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)



※異常狀況照片(欄位不足時, 請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間)

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812
施工期間	民國110年4月1日 至 111年7月5日		
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準
			20210730 20210830
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰。 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水，進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後，迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區，減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍，並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關專業廢棄物應依法妥善處置，避免埋入土方；一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段)，定植後應定期澆水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石，增加多孔隙環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種，如苦楝、茄冬、水黃皮等，再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土，優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報	
異常狀況處理			
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他		
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	

工地負責人簽名：

顏造維

提交日期：20210830

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁)

	
位置或樁號：樹木移植後狀況 說明：20210722拍攝	位置或樁號：箱涵出口擋水 說明：20210708拍攝
	
位置或樁號：樹木移植後狀況 說明：20210811拍攝	位置或樁號：排放箱涵臨水側 說明：20210811拍攝
	
位置或樁號：施工中基地空拍 說明：20210818拍攝	位置或樁號：施工中基地空拍 說明：20210818拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時，請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： 異常狀況說明：	改善情形說明：



工程友善措施自主檢查表 (□設計、□開工前、■施工期間)

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20210930	20211030	
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	■是□否 □尚未執行	■是□否 □尚未執行	□是□否 □尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	■是□否 □尚未執行	□是□否 ■尚未執行	□是□否 □尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	■是□否 □尚未執行	■是□否 □尚未執行	□是□否 □尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	■是□否 □尚未執行	■是□否 □尚未執行	□是□否 □尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	■是□否 □尚未執行	■是□否 □尚未執行	□是□否 □尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	□是□否 ■尚未執行	□是□否 ■尚未執行	□是□否 □尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	□施工範圍超過原設計、□構造物開挖面過大、□生態保護對象異常、□動物暴斃、□常流水斷流、□水質濁度異常、□民眾陳抗、□其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏廷維

提交日期: 20211030

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 樹木移植後狀況 說明: 20210930拍攝	位置或樁號: 臨水側太空包吊離 說明: 20210930拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20210930拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20210930拍攝
	
位置或樁號: 樹木移植後狀況 說明: 20211018拍攝	位置或樁號: 排放箱涵臨水側 說明: 20211023拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20211030拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20211030拍攝



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20211130	20211230	
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水,進而影響其出口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後,迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區,減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍,並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置,避免埋入土方;一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段),定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石,增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種,如苦楝、茄冬、水黃皮等,再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土,優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時常填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20211230

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄,欄位不足時,請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 堤前草皮鋪設 說明: 20211127拍攝	位置或樁號: 臨水側 說明: 20211127拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20211123拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20211123拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20211202拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20211215拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時,請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間)

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日 至 111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20220130	20220228	20220330
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因	以上勾選「否」時常填報				
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏廷維

提交日期: 20220330

※施工中基地空拍照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220119拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220119拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220224拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220224拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220314拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220314拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時, 請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年7月5日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20220430	20220530	20220630
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20220630

※施工中基地空拍照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220414拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220414拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220518拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220518拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220608拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220608拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時, 請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )


工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年11月22日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20220730	20220828	20220930
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名:

顏造維

提交日期: 20220930

※施工中基地空拍照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)

	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220707拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220707拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220811拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220811拍攝
	
位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220916拍攝	位置或樁號: 施工中基地空拍 說明: 20220916拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時, 請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號: 異常狀況說明:	改善情形說明:



工程友善措施自主檢查表 ( 設計、開工前、施工期間 )

工程執行機關	臺南市政府水利局	施工廠商	甲頂營造有限公司		
工程名稱	臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程	縣市/鄉鎮	臺南市安南區		
工區	單一工區	工區坐標	167772, 2547812		
施工期間	民國110年4月1日至111年11月28日				
編號	施工期間生態保育措施監測項目	監測標準	監測日期(頻率每月1次)及是否符合標準		
			20221030	20221130	20221206
A	避免或減少擾動鹽水溪排水	1. 排放箱涵出流工以鋼板樁圍堰 2. 避免施工產生之廢液直接流入鹽水溪排水, 進而影響其出海口牡蠣養殖區域 3. 臨水域工程完工後, 迴避鹽水溪排水水域環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
B	明確界定工區, 減少人員、機具對於工區外的擾動	1. 縮小抽水站主體施工範圍, 並架設綠圍 2. 開挖時不擾動周邊植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未執行
C	妥善處理工程廢棄物	相關事業廢棄物應依法妥善處置, 避免埋入土方; 一般廢棄物則依垃圾處理原則、分類處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
D	移植生態保護對象	移植4棵苦楝至選定之地點(安通路六段), 定植後應定期澆水	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列	<input checked="" type="checkbox"/> 已解列
E	堤前覆土緩坡綠化及增加多孔隙空間	1. 箱涵出流工兩側既有堤防復原採平緩土坡樣態 2. 出流工下鋪墊天然卵塊石, 增加多孔隙環境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
F	植栽選用原生樹種	1. 綠化植栽優先選用適地原生種, 如苦楝、茄冬、水黃皮等, 再視需求採用園藝植物 2. 綠地回填採用無雜物沃土, 優化植物生長基質	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行
檢查未符標準之原因		以上勾選「否」時需填報			
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計、 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大、 <input type="checkbox"/> 生態保護對象異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 常流水斷流、 <input type="checkbox"/> 水質濁度異常、 <input type="checkbox"/> 民眾陳抗、 <input type="checkbox"/> 其他				
狀況通報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			

工地負責人簽名：

顏進維

提交日期：20221206

※施工中基地空拍照片(以特寫與全景照紀錄, 欄位不足時, 請自行增加附頁)

	
位置或樁號：施工中基地空拍 說明：20221020拍攝	位置或樁號：施工中基地空拍 說明：20221020拍攝
	
位置或樁號：無雜物沃土回填 說明：20221015拍攝	位置或樁號：喬木綠化(歸化：鳳凰木1、花旗木3、黃花風鈴木3/原生：茄苳3、光臘樹3、苦楝1、水黃皮4) 說明：20221128拍攝
	
位置或樁號：施工中基地空拍 說明：20221206拍攝	位置或樁號：施工中基地空拍 說明：20221206拍攝

※異常狀況照片(欄位不足時, 請自行增加附頁)

異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： 異常狀況說明：	改善情形說明：