

C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR009

檢查日期：109.06.01

施工查核點：生態池周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：10.751%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.8.27

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				已集中處理並帶離清運。
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.05.29 施工便道現況



圖2：109.06.01 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司

檢查人員(簽章)：盧振攝 109.6.1

監造單位：威季景觀工程有限公司

檢查人員(簽章)：

第1頁，共1頁



C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR010

檢查日期：109.06.08

施工查核點：生態池周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：10.751%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.8.27

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				已集中處理並帶離清運。
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.06.08 施工便道現況



圖2：109.06.08 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司

檢查人員(簽章)：[Signature] 19.6.8

監造單位：威季景觀工程有限公司

檢查人員(簽章)：

第1頁，共1頁



[Signature] 6/10

C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表



表號：FR011

檢查日期：109.06.15

 施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：11.269%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.8.27

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				已集中處理並帶離清運。
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	
相關照片						
 <p>圖1：109.06.15 施工便道現況</p>		 <p>圖2：109.06.15 工區出沒動物</p>				

C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR012

檢查日期：109.06.21

 施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃. 施工進度：11.269%. 開工日期：109.3.31. 預定完工日期：109.8.27

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				已集中處理並帶離清運。
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.06.21 施工便道現況



圖2：109.06.21 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司

檢查人員(簽章)：周環 109.6.21

監造單位：威季景觀工程有限公司

檢查人員(簽章)：

第1頁，共1頁

李其龍 6/24

C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR013

檢查日期：109.06.29

 施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：11.269%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.8.27

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				已集中處理並帶離清運。
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.06.29 施工便道現況



圖2：109.06.29 工區出沒動物

 施工廠商：成盟營造股份有限公司
 監造單位：威季景觀工程有限公司

 檢查人員(簽章)：[Signature]
 檢查人員(簽章)：[Signature]

第1頁，共1頁

