

C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR027

檢查日期：109.10.02

施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：39.772%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.9.15

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				已集中處理並帶離清運。
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.10.02 施工便道現況



圖2：109.10.02 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司

檢查人員(簽章)：[Signature] 109.10.02

監造單位：威季景觀工程有限公司

檢查人員(簽章)：[Signature]

第1頁，共1頁



C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR028

檢查日期：109.10.12

 施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：39.772%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.10.08

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。				V	
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。				V	
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片




圖1：109.10.12 施工便道現況



圖2：109.10.12 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司 檢查人員(簽章)：[Signature] 109.10.12

監造單位：威季景觀工程有限公司 檢查人員(簽章)：[Signature]

第1頁，共1頁



C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR029

檢查日期：109.10.19

 施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：39.772%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.10.08

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。				V	
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。				V	
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.10.16 施工便道現況



圖2：109.10.16 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司

檢查人員(簽章)：張景最 109.10.19

監造單位：威季景觀工程有限公司

檢查人員(簽章)：

第1頁，共1頁



C-03

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：FR030

檢查日期：109.10.26

 施工查核點：工區周邊 開挖工程 構造物回填土方工程 完工驗收

施工工區：基隆市暖東苗圃.施工進度：40.098%.開工日期：109.3.31.預定完工日期：109.10.08

工程名稱：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述/相關照片說明(註)
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	施工便道等工程行為需盡可能迴避既有樹木，保持其樹型態，如須修剪大樹，應避免不當修枝。	V				施工便道定點拍攝記錄，圖1。
2	保全大樹：蓮霧2株、烏心石1株、九芎1株。	V				
3	工區範圍非保全對象則盡可能降低既有生物破壞，降低人為干擾。	V				
4	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害。	V				
5	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	V				
6	友善對待工區出沒動物(鳥類、哺乳類、兩棲類等)，禁止捕獵傷害。	V				工區出沒動物記錄，圖2。
7	如有異常狀況發生，請通報有關單位。				V	

相關照片



圖1：109.10.26 施工便道現況



圖2：109.10.26 工區出沒動物

施工廠商：成盟營造股份有限公司

檢查人員(簽章)：[Signature]

監造單位：威季景觀工程有限公司

檢查人員(簽章)：[Signature]

