


生態相關意見摘要表

召開日期	民國 111 年 6 月 16 日	現勘/會議名稱	施工中環境宣導現勘
地點	工區	工程階段	<input type="checkbox"/> 提報審議 <input type="checkbox"/> 設計 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 維護管理
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
張誌嘉	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
江鴻猷	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
陳凱偉	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
江水木	長達營造/工地主任	回復環境影響處理情形。	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
1. (張誌嘉) 生態保全對象苦楝周圍已設置黃色警示帶，但其周圍堆置物暫放後，亦有搬動誤傷大樹的可能性，建議材料堆置區遠離大樹。		1. (江水木) 後續材料堆置區將優先遠離保全大樹周圍。	
			
材料堆置區鄰近保全大樹			
本團隊於民國111年6月16日前往工區，經生態人員勘查，本案相關保育對策皆有確實落實，於工務所張貼生態保育措施宣導告示牌；諸羅樹蛙鳴叫處竹林已設圍籬；保全大樹苦楝以黃色警戒帶圍圍；施工臨時堆置區使用工區內既有裸露地進行堆置。另於工區現勘時，周邊竹林內紀錄斯文豪氏攀蜥於竹葉底層爬行；白頭翁、灰頭鷓鴣、白腰鵲鴝及斯氏繡眼於竹林內鳴叫；工區水域內有小白鷺覓食。顯示整體工區周圍棲地維護良好，			

具有低海拔常見竹林動物出沒。



諸羅樹蛙鳴叫處竹林維護良好



小白鷺於工區水域覓食

備註：

1. 現勘或會議紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

生態團隊(單位/姓名)：陳凱偉

填表日期：111.6.17