

「新竹市南寮漁港台 68 線延伸路段頭前溪出海口飄沙改善工程」自主檢查表

工程名稱：新竹市南寮漁港台 68 線延伸路段頭前溪出海口飄沙改善工程

監造單位：世合工程技術顧問股份有限公司

施工單位：君震營造有限公司

項 目	項 次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	否	非項目 執行階段	
生態保育措施	1	施工過程施工機具與人員不可進入高潮線至低潮線間的濱海區域。	✓			已完成
	2	新設防風籬外側降挖區域，是否僅針對高潮線以上之區域進行降挖。	✓			尚未執行
	3	新設防風籬外側降挖區域，是否有避開既有植被區域(依據 111 年 10 月 25 日拍攝照片)。	✓			尚未執行
	4	施工便道是否優先使用既有道路、裸地、空地等，避免非必要開挖破壞既有植被。	✓			依計畫執行
	5	材料暫置區設置於人為使用區域，避免使用灘地。	✓			依計畫執行
	6	施作車輛進入沙灘地是否採單向行進(單行道)方式，減少車輛進入沙灘之量體以減輕對沙灘影響。	✓			/
	7	新設防風籬內側區域，既有植物蔓荊(海埔姜)、馬鞍藤及五節芒(菅草)(如附照)是否原地保留。	✓			/
	8	施工期間工程廢棄物是否有集中處理，並定期清除帶離現場。	✓			工程廢棄物
	9	施工期間民生廢棄物是否有集中處理，並每日帶離現場。	✓			已準備

備註：

1.表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。

2.如有生態異常狀況(水、陸域)，請聯繫主辦機關及生態團隊。

3.自主檢查表填寫時間為每月填寫，填寫完畢請提供給生態團隊。

「新竹市南寮漁港台 68 線延伸路段頭前溪出海口飄沙改善工程」自主檢查表

對應項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
2	新設防風籬外側降挖區域，是否僅針對高潮線以上之區域進行降挖。	✓			依計畫執行	
3	新設防風籬外側降挖區域，是否有避開既有植被區域(依據 111 年 10 月 25 日拍攝照片)。	✓			〃	
4	施工便道是否優先使用既有道路、裸地、空地等，避免非必要開挖破壞既有植被。	✓			〃	
5	材料暫置區設置於人為使用區域，避免使用灘地。	✓			〃	
6	施作車輛進入沙灘地是否採單向行進(單行道)方式，減少車輛進入沙灘之量體以減輕對沙灘影響。	✓			〃	
7	新設防風籬內側區域，既有植物蔓荊(海埔姜)、馬鞍藤及五節芒(菅草)(如附照)是否原地保留。	✓			〃	
8	施工期間工程廢棄物是否有集中處理，並定期清除帶離現場。	✓			工程廢棄物	

填表人：王豐哲 (簽章) 日期：111.11.25