

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：

查核日期：

分項案件名稱：	民生大排改善及水環境營造計畫	核定批次：第一批	執行機關：高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段	補助機關：內政部營建署	

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明	
1.會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (P.7)	
2.會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄五)	
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄七)	
4.整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf	
5.分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	N：22°37'29.4", E：120°17'37.1"	
6.提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/fcf0ba0e-fec5-45ac-bec7-1f1045567e26/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%89%B9%E6%AC%A1A1%20%E9%A0%85%E6%8F%90%E6%A1%88%E7%B0%A1%E5%A0%B11.pdf	
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(2)生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(3)生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)

	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
8.修正後整體計畫工作計畫書		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄八)
二、規劃設計階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/7bc7985d-b087-4183-aa68-4746caa17659/1061103%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf (106/11/08細部設計審查開會通知)
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/7bc7985d-b087-4183-aa68-4746caa17659/1061113%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf (106/11/08細部設計審查會議紀錄)
3.現勘紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/7bc7985d-b087-4183-aa68-4746caa17659/1060213%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%A4%A7%E6%8E%92%E6%9C%83%E5%8B%98%E7%85%A7%E7%89%87.pdf
4.生態及環境檢核資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	本工程係將生硬直立式護岸調整為緩坡式護岸以增加孔隙率及創造多樣化生態棲息環境，惟設計階段係配合主辦機關須於106年底完成發包，因此主辦機關委外辦理生態檢核。
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	本工程係將生硬直立式護岸調整為緩坡式護岸以增加孔隙率及創造多樣化生態棲息環境，惟設計階段係配合主辦機關須於106年底完成發包，因此主辦機關委外辦理生態檢核。
三、施工階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/db98b68d-5ec8-4dd1-a5d6-bc3ba0477f37/1070102-10638295000-%E5%89%8D%E7%9E%BB%E6%B0%91%E7%94%9F-%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%8D%94%E8%AA%BF%E6%9C%83-0109-%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%96%AE.pdf
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/7bc7985d-b087-4183-aa68-4746caa17659/1070116%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%A4%A7%E6%8E%92%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8F%8A%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E6%97%A9%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E5%8D%94%E8%AA%BF%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
3.現勘紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	N：22°37'29.4"，E：120°17'37.1"
	(2)主要工項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	民生大排景觀改造工程 步道 植栽
	(3)核定金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	7,000萬元
	(4)預算金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	5,220萬5,000元

	(5)決標金額	■符合 □不符	4,673萬元
	(6)施工廠商	■符合 □不符	園泰營造股份有限公司
	(7)開工日期	■符合 □不符	107.1.17
	(8)完工日期	■符合 □不符	108.7.11
	(9)按月施工進度	■符合 □不符	1070220開工 10703 2.38% 10704 4.38% 10705 16.94% 10706 19.41% 10707 21.78% 10708 23.50% 10709 31.39% 10710 39.21% 10711 51.46% 10712 68.76% 10801 87.35% 10802 94.56% 10803 99.99%，可施作部分已完成，辦理變更設計，0316起停工 10804 可施作部分已完成，辦理變更設計，停工 10805 可施作部分已完成，辦理變更設計，停工 10806 可施作部分已完成，辦理變更設計，停工 10807 100%，0711復工，0711申報竣工
	(10)異常事件處置概況	□符合 □不符	無辦理。
	(11)生態保育措施執行情形	□符合 □不符	無辦理。
	(12)施工前中後照片	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/7bc7985d-b087-4183-aa68-4746caa17659/%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%A4%A7%E6%8E%92%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8F%8A%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB_%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E4%B8%AD%E5%BE%8C%E7%85%A7%E7%89%87.pdf
5.全民督工專線		■符合 □不符	0800-009-609。
6.意見交換專區		□符合 □不符	無辦理。
7.專人聯繫窗口		■符合 □不符	陳青宏 07-7995678#2120
8.生態環境檢核資料		■符合 □不符	
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		□符合 □不符	無辦理。
四、維護管理階段		查核結果	備註/查核情形說明
生態環境監測資料		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/7bc7985d-b087-4183-aa68-4746caa17659/10803%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%A4%A7%E6%8E%92%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8F%8A%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%AE%8C%E5%B7%A5%E5%BE%8C%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf

檢核人員：