


主辦機關	新北市政府			
工程名稱	金山區清水溪護岸改善應急工程			
承攬廠商	順富營造有限公司	填表人	金先力	
工程位點	地點：新北市金山區 TWD97 座標 X：312973.292 Y：2791264.890			

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				109.09.20	
1	施工中	於下游處增設臨時性淨水沉砂設施並限制施工範圍	有無設置	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
2	施工中	採取半半施工、導流或引流之工法	有無採用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
3	完工	保留河床內現地較大塊石，避免將其移除	有無保留	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :盡力保留河床內較大之石塊。	
4	施工中	對施工道路及車輛進行灑水	每日灑水	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
5	施工中	採小型機具方式施作	有無採用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
6	施工中	設置動物廊道或逃生措施(例如纜繩)，與增加護岸粗糙度，以利植生附著。	有無設置	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
7	施工中	遺留之民生及工程廢棄物集中處理並帶離現場。	有無處理	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
8	施工前	施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音	施工前有無設置	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
9	施工中	於 8:00 至 17:00 時段施工	有無遵守	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
10	施工中	車輛於工區周圍速限每小時 30 公里以下	有無遵守	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工。	
11	完工	於堤前堆填大塊石並以河床料回填培厚	完工後回填	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工回填。	
12	施工 中、完 工	優先使用既有道路或溪床裸露地，並於設計圖說上明確標示施工便道及臨時置料區，且完工後復原	施工便道位置與復原情況	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> :已完工並復原。	

編號 3 紀錄照片	編號 11 紀錄照片	編號 12 紀錄照片	
			

承攬廠商(簽名): 金先力

日期: 109.09.20