

主辦機關	新北市政府								
工程名稱	淡水區埠島里公司田溪淡金公路至埠島橋護岸改善應急工程								
承攬廠商	承盈營造有限公司	填表人	蔡有信						
工程位點	地點：新北市淡水區 TWD97 座標 X：25.191612 Y：121.449772								
編號	項目	檢查標準			檢查日期				
					109.9.1	109.9.8	109.9.14		
1	水域環境	[減輕] 護岸採用表面多孔隙與粗糙構造，如漿砌石護岸等較適合植生附著生長及提供生物棲息場所，並加速回復原有生態環境。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
2		[迴避] 考量短期內取道私有農田作為施工便道			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
3		[縮小] 建議盡量縮減侵入水域之施工便道範圍，減低施工對既有水陸域棲地之影響。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
4	植被保全	[迴避] 保育對策建議保留原濱溪植被帶，避免過度干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木與樹島。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
5	河床底質	[減輕] 除工程前後河段須於混凝土塊底部以混凝土固結外，其餘治理河段不以混凝土封底，保留溝渠中自然底質與礫石，以增加河道之水流滲透、湧水及滯洪效果，並提供底棲生物生育環境。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
6		[減輕] 建議護岸施作完工後，原河道整理方式可調整於堤前堆填河床料回填培厚，利於野生動物於水域與陸域間通行及利用，並提供濱溪植物復育之場所。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
7	野生動物保護	[減輕] 施作相關水域侵入性工程時，建議於下游處增設臨時性淨水沉砂設施並限制施工範圍，降低工程對水質及水域棲地之影響。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
8		[減輕] 施工車輛於工區周圍速限每小時 30 公里以下。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
9		[減輕] 盡量降低噪音與震動，以減少對鳥類及兩棲類動物的干擾。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
10		[減輕] 施工期間將遺留之民生及工程廢棄物集中處理，並帶離現場。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
11		[迴避] 妥善安排工程施工時間，避免晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工，應於 8:00 至 17:00 時段施工為宜。			<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
異常狀況處理									
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件								
狀況提報人 (單位/職稱)				異常狀況 發現日期	民國 年 月 日				
異常狀況說明				解決對策					
備註：	<p>一、本表於設計階段由設計單位依生態友善措施研擬，於施工期間據以執行。</p> <p>二、本表於工程期間，由監造單位隨工地安全檢查填寫。</p> <p>三、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。</p> <p>完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p>								


承攬廠商(簽名)：



日期：109.9.14



主辦機關	新北市政府		
工程名稱	淡水區埠島里公司田溪淡金公路至埠島橋護岸改善應急工程		
承攬廠商	承盈營造有限公司	填表人	蔡有信
工程位點	地點：新北市淡水區 TWD97 座標 X：25.191612 Y：121.449772		



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				109.9.14	
1	施工中	盡量縮減侵入水域之施工便道範圍	有無縮減	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: 保持河道3M寬	
2	施工中	設置施工圍籬	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否: 完工已將圍籬撤除	
3	施工中	於下游處增設臨時性淨水沉砂設施並限制施工範圍	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否: 完工已將沉砂設施移除	
4	施工中	車輛於工區周圍速限每小時30公里以下	有無遵守	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: 限速30公里	
5	施工中、完工	施工範圍設計一處員工休息陰涼處	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否: 完工已撤除	
6	施工中	廢棄物及垃圾處理	有無載出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: 已將場內所有廢棄物載出	
7	施工中	設置救生圈及救生衣	有無設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: 已設置	
8	施工中	現場鼎塊載至主辦單位指定擺放場所	有無遵守	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否: 已將剩餘鼎塊載至五股抽水站	
9	完工	完工後施工便道移除，恢復河道，保持清潔	有無恢復	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: 已恢復原有河道並保持乾淨	
編號1紀錄照片		編號4紀錄照片	編號7紀錄照片	編號8紀錄照片	
編號9紀錄照片					

#### 異常狀況處理

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	

備註：

- 一、本表於設計階段由設計單位依生態友善措施研擬，於施工期間據以執行。
  - 二、本表於工程期間，由監造單位隨工地安全檢查填寫。
  - 三、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。
- 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

承攬廠商(簽名)：

蔡有信

日期：109.9.14

