

主辦機關	新北市政府			
工程名稱	金山區清水溪護岸改善應急工程			
承攬廠商	順富營造有限公司	填表人	金先力	
工程位點	地點：新北市金山區 TWD97 座標 X：312973.292 Y：2791264.890			

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				109.07.01	
1	施工中	於下游處增設臨時性淨水沉砂設施並限制施工範圍	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>設置臨時性沉砂池。</u>	
2	施工中	採取半半施工、導流或引流之工法	有無採用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>採取半半施工。</u>	
3	完工	[減輕]保留河床內現地較大塊石，避免將其移除，提供水域生物多樣性之棲息環境。	有無保留	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>盡力保留河床內較大之石塊。</u>	
4	施工中	對施工道路及車輛進行灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>使用高壓清洗機。</u>	
5	施工中	採小型機具方式施作	有無採用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>使用 PC120 挖土機為中型機具施作。</u>	
6	施工中	設置動物廊道或逃生措施(例如纜繩)，與增加護岸粗糙度，以利植生附着。	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>設置動物廊道。</u>	
7	施工中	遺留之民生及工程廢棄物集中處理並帶離現場。	有無處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>每日廢棄物清除。</u>	
8	施工前	施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音	施工前有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>設置施工圍籬。</u>	
9	施工中	於 8:00 至 17:00 時段施工	有無遵守	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>0800 至 1700 為施工時段。</u>	
10	施工中	車輛於工區周圍速限每小時 30 公里以下	有無遵守	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>限速 30KM。</u>	
11	完工	於堤前堆填大塊石並以河床料回填培厚	完工後回填	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>尚未施作至此階段。</u>	
12	施工中、完工	優先使用既有道路或溪床裸露地，並於設計圖說上明確標示施工便道及臨時置料區，且完工後復原	施工便道位置與復原情況	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <u>優先使用溪床裸露地並於施工計畫明確標示施工便道及臨時置料區。</u>	

編號 1 紀錄照片	編號 2 紀錄照片	編號 3 紀錄照片	編號 4 紀錄照片
			

<p>編號 5 紀錄照片</p>	<p>編號 6 紀錄照片</p>	<p>編號 7 紀錄照片</p>	<p>編號 8 紀錄照片</p>
			
<p>編號 9 紀錄照片</p>	<p>編號 10 紀錄照片</p>	<p>編號 11 紀錄照片</p>	<p>編號 12 紀錄照片</p>
			

承攬廠商(簽名): 金先力 109.7.1 日期: 109.07.01