


## 生態相關意見摘要表

召開日期	民國 111 年 10 月 22 日	現勘/會議名稱	施工前環境宣導現勘
地點	外傘頂洲	工程階段	<input type="checkbox"/> 提報審議 <input type="checkbox"/> 設計 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 維護管理
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 其他		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
張誌嘉	山昇資訊/檢核人員	施工前環境現勘，掌握生態棲地現況。	
陳凱偉	山昇資訊/檢核人員	施工前環境現勘，掌握生態棲地現況。	
許家鴻	營造/工地負責人	回復環境影響處理情形。	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
<p>檢核團隊於民國 111 年 10 月 22 日前往工區周邊現勘，外傘頂洲主要鳥類為不普遍冬候鳥三趾濱鵝，於沙洲岸邊覓食，無紀錄到關注物種-黑面琵鷺。沙洲上有豐富底棲生物，如短指和尚蟹、雙扇股窗蟹、花瓣櫻蛤及文蛤等，並於外傘頂洲周邊紀錄數量豐富的蟹洞及擬糞，顯示外傘頂洲底層仍有許多底棲生物棲息，施工期間應避免擾動及輾壓計畫區範圍外灘地。</p>		<p>許家鴻(營造/工地負責人)： 外傘頂洲工程施作期間將依生態友善措施項目，限縮施工範圍減輕對現地底棲生物影響，並持續注意是否有關注物種出沒。</p>	
			
三趾濱鵝於外傘頂洲			



短指和尚蟹於外傘頂洲



文蛤於外傘頂洲

備註：

1. 現勘或會議紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

生態團隊(單位/姓名)： 山昇資訊  
陳凱偉

填表日期：111.10.24