


生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(舊鐵橋至代馬橋段)

檢查日期：112年10月25日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形	
			合格	不合格			
生態保育措施	1	迴避：施工是否有確實避開擾動鐵路橋下游 300m 左岸灘地(設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0K+000~0K+300 尚未施工	
	2	迴避：鐵路橋下游 300m 河段(鄰近設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)，是否按照工程契約訂定之工序(避開 11~2 月渡冬期)施作。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0K+000~0K+300 尚未施工	
	3	減輕：此區段人行自行車道，是否按照設計圖範圍施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	4	減輕：此區段進行外來種移除之區域，是否有定期進行疏伐作業(外來入侵種抑制移除避免復生)，確保復育小苗之存活。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已陸續清除掘除	
	5	減輕：此區段灘地植栽補植演替，是否於依照施工計畫書分區分期(避免 11~2 月水域施工及避免 3~5 月進行喬木修剪)進行。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	尚未施作灘地處	
	6	補償：石籠上方是否有覆土植生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢附現況尚未施工照片	
	7	補償：此區段補植之覆層植栽，是否依據設計圖說規劃之原生種植栽進行補植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	8	減輕：照明設施是否有以燈罩限縮照射範圍於步道或自行車道上，降低對週邊環境之影響。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	9	減輕：照明設施是否有施設定時開關裝置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	10	補償：新設賞鳥牆臨水面是否有依設計圖說種植植栽增加綠化，增加隱蔽性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	11	減輕：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	每日灑水降低揚塵	
	12	減輕：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實集中處理帶離	
	13	減輕：是否避免晨昏鳥類活動旺盛時段及夜間施工(應於 8 點至 17 點施工)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	均於 8-17 點施工	
	14	減輕：此區段之實際施工範圍，是否確實依據設計圖說之施工影響範圍進行施做。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	均依設計圖說施作	
生態保全對象	1	迴避：此區段需原地保留之喬木，是否皆原地保留且生長狀況良好。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2	補償：此區段需移植之既有喬木，是否皆有依據施工計畫書之施工規範與設計圖說進行移植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	3	補償：此區段移植後之喬木，生長狀況是否良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：			
			<input type="checkbox"/> 否				
備註： 1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。) 2.須檢附現場照片。3.檢查不合格事項，應納入 C-08 表單追蹤辦理。							
工地主任 (工地負責人)		 (簽章+日期)			施工廠商方 生態背景人員		(簽章+日期)

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫

(舊鐵橋至代馬橋段)

檢查日期： 年 月 日


需拍照紀錄之項次

<p>項次 1：施工是否有確實避開擾動鐵路橋下游 300m 左岸灘地(設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)。</p>	<p>項次 2：鐵路橋下游 300m 河段(鄰近設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)，是否按照工程契約訂定之工序(避開 11~2 月渡冬期)施作。</p>
 <p>2023/10/23</p>	 <p>2023/10/23</p>
<p>項次 5：此區段灘地植栽補植演替，是否於依照施工計畫書分區分期(避免 11~2 月水域施工及避免 3~5 月進行喬木修剪)進行。</p>	<p>項次 6：石籠上方是否有覆土植生。</p>
 <p>2023/10/25</p>	 <p>2023/10/25</p>
<p>項次 11：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。</p>	<p>項次 12：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。</p>
 <p>2023/10/25</p>	 <p>2023/10/25</p>

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(代馬橋至溪湖橋段)

檢查日期：112年10月25日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	迴避：此區段是否按照工程契約訂定之工序(避開2~3月)施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢附現況尚未施工照片
	2	減輕：此區段人行自行車道，是否按照設計圖範圍施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	減輕：此區段進行外來種移除之區域，是否有定期進行疏伐作業(外來入侵種抑制移除避免復生)，確保復育小苗之存活。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	補償：石籠上方是否有覆土植生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5	減輕：近水學塘臨水處之石籠基礎(混凝土)設置，是否透過圍堰、鋼板樁或其他方式，減少對水域環境之擾動範圍。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6	減輕：近水學塘臨水處之石籠基礎(混凝土)設置所產生之渾水，是否有透過沉澱使濁度降低後再抽排至河川，減少對水域環境之影響。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7	補償：此區段補植之覆層植栽，是否依據設計圖說規劃之原生種植栽進行補植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8	減輕：照明設施是否有以燈罩限縮照射範圍於步道或自行車道上，降低對週邊環境之影響。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9	減輕：照明設施是否有施設定時開關裝置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10	補償：近水學塘臨水面是否有依設計圖說種植植栽增加綠化，增加隱蔽性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	11	補償：此區段路邊外來種美洲含羞草是否透過施工進行清除。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12	減輕：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13	減輕：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	14	減輕：是否避免晨昏鳥類活動旺盛時段及夜間施工(應於8點至17點施工)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	15	減輕：此區段之實際施工範圍，是否確實依據設計圖說之施工影響範圍進行施做。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
生態保全對象	1	迴避：此區段需原地保留之喬木，是否皆原地保留且生長狀況良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	補償：此區段需移植之既有喬木，是否皆有依據施工規範進行移植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	補償：此區段因生長情況不佳移除之台灣欒樹是否以台灣欒樹進行補植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	補償：此區段移植後之喬木，生長狀況是否良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			<input type="checkbox"/> 否			
備註： 1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。) 2.須檢附現場照片。3.檢查不合格事項，應納入C-08表單追蹤辦理。						
工地主任 (工地負責人)		 (簽章+日期)			施工廠商方 生態背景人員 (簽章+日期)	

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫

(代馬橋至溪湖橋段)

檢查日期： 年 月 日

需拍照紀錄之項次

<p>項次 1：此區段是否按照工程契約訂定之工序(避開 2~3 月)施作。</p>	<p>項次 4：石籠上方是否有覆土植生。</p>
	<p>尚未執行</p>
<p>項次 5：近水學塘臨水處之石籠基礎(混凝土)設置，是否透過圍堰、鋼板樁或其他方式，減少對水域環境之擾動範圍。</p>	<p>項次 6：近水學塘臨水處之石籠基礎(混凝土)設置所產生之渾水，是否有透過沉澱使濁度降低後再抽排至河川，減少對水域環境之影響。</p>
<p>尚未執行</p>	<p>尚未執行</p>
<p>項次 12：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。</p>	<p>項次 13：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。</p>
<p>尚未執行</p>	<p>尚未執行</p>

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(溪湖橋至仁鼎橋段)

檢查日期：112年10月15日



項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	減輕：此區段進行外來種移除之區域，是否有定期進行疏伐作業(外來入侵種抑制移除避免復生)，確保復育小苗之存活。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	減輕：此區段人行自行車道，是否按照設計圖範圍施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	補償：石籠上方是否有覆土植生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	補償：此區段補植之覆層植栽，是否依據設計圖說規劃之原生種植栽進行補植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5	減輕：照明設施是否有以燈罩限縮照射範圍於步道或自行車道上，降低對週邊環境之影響。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6	減輕：照明設施是否有施設定時開關裝置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7	減輕：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8	減輕：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9	減輕：是否避免晨昏鳥類活動旺盛時段及夜間施工(應於8點至17點施工)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10	減輕：此區段之實際施工範圍，是否確實依據設計圖說之施工影響範圍進行施做。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工程因銜接交通部公路總局東西向快速公路台76線(16K+607~20K+890)西湖至瓦礫路段新建工程，工區內(仁鼎橋端)有一部分為新亞建設開發股份有限公司施作工程。
生態保全對象	1	迴避：此區段需原地保留之喬木，是否皆原地保留且生長狀況良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	補償：此區段需移植之既有喬木，是否皆有依據施工規範進行移植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	補償：此區段移植後之喬木，生長狀況是否良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	異常狀況說明： 解決對策：		
備註： 1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。) 2.須檢附現場照片。3.檢查不合格事項，應納入C-08表單追蹤辦理。						
工地主任 (工地負責人)		王乾楷 (簽章+日期)			施工廠商方 生態背景人員 (簽章+日期)	

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(溪湖橋至仁鼎橋段)

檢查日期： 年 月 日


需拍照紀錄之項次

<p>項次 3：石籠上方是否有覆土植生。</p>	<p>項次 7：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。</p>
<p>尚未執行</p>	<p>尚未執行</p>
<p>項次 8：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。</p>	
<p>尚未執行</p>	<p>尚未執行</p>
<p>溪湖橋端：尚未執行</p>	<p>仁鼎橋端：尚未執行(此處為另案工程)</p>
	

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(仁鼎橋至天盛橋段)

檢查日期：112年10月25日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	迴避：施工是否有確實避開擾動天盛橋上游300m灘地(設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢附現況尚未施工照片
	2	迴避：天盛橋上游300m(鄰近設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)，是否按照工程契約訂定之工序(避開11-2月)施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢附現況尚未施工照片
	3	減輕：此區段人行自行車道，是否按照設計圖範圍施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	減輕：此區段進行外來種移除之區域，是否有定期進行疏伐作業(外來入侵種抑制移除避免復生)，確保復育小苗之存活。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5	減輕：照明設施是否有以燈罩限縮照射範圍於步道或自行車道上，降低對週邊環境之影響。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6	減輕：照明設施是否有施設定時開關裝置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7	減輕：施工期間是否對有透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8	減輕：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9	減輕：是否避免晨昏鳥類活動旺盛時段及夜間施工(應於8點至17點施工)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10	減輕：此區段之實際施工範圍，是否確實依據設計圖說之施工影響範圍進行施做。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
生態保全對象	1	迴避：此區段需原地保留之喬木，是否皆原地保留且生長狀況良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	補償：此區段需移植之既有喬木，是否皆有依據施工規範進行移植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	補償：此區段移植後之喬木，生長狀況是否良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			<input type="checkbox"/> 否			
備註： 1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。) 2.須檢附現場照片。3.檢查不合格事項，應納入C-08表單追蹤辦理。						
工地主任 (工地負責人)		 (簽章+日期)			施工廠商方 生態背景人員 (簽章+日期)	

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(仁鼎橋至天盛橋段)

檢查日期： 年 月 日

需拍照紀錄之項次

<p>項次 1：施工是否有確實避開擾動天盛橋上游 300m 灘地(設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)。</p>	<p>項次 2：天盛橋上游 300m(鄰近設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)，是否按照工程契約訂定之工序(避開 11-2 月)施作。</p>
	<p>尚未執行</p>
<p>項次 7：施工期間是否對有透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。</p>	<p>項次 8：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。</p>
<p>尚未執行</p>	<p>尚未執行</p>

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(天盛橋至石埤橋段)

檢查日期：112年10月25日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	迴避：施工是否有確實避開擾動天盛橋下游300m灘地(設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢附現況尚未施工照片
	2	迴避：天盛橋下游300m(鄰近設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)，是否按照工程契約訂定之工序(避開11~2月)施作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢附現況尚未施工照片
	3	此區段之自行車道，是否以既有之道路規劃設置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	補償：石籠上方是否有覆土植生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5	減輕：照明設施是否有以燈罩限縮照射範圍於步道或自行車道上，降低對週邊環境之影響。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6	減輕：照明設施是否有施設定時開關裝置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7	減輕：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8	減輕：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9	減輕：是否避免晨昏鳥類活動旺盛時段及夜間施工(應於8點至17點施工)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10	減輕：此區段之實際施工範圍，是否確實依據設計圖說之施工影響範圍進行施做。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
生態保全對象	1	迴避：此區段需原地保留之喬木，是否皆原地保留且生長狀況良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	補償：此區段需移植之既有喬木，是否皆有依據施工規範進行移植。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3	補償：此區段移植後之喬木，生長狀況是否良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	異常狀況說明： 解決對策：		
備註： 1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。) 2.須檢附現場照片。3.檢查不合格事項，應納入C-08表單追蹤辦理。						
工地主任 (工地負責人)		王光輝 (簽章+日期)		施工廠商方 生態背景人員		(簽章+日期)

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫
(天盛橋至石埤橋段)

檢查日期： 年 月 日

需拍照紀錄之項次

<p>項次 1：施工是否有確實避開擾動天盛橋下游 300m 灘地(設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)。</p>	<p>項次 2：天盛橋下游 300m(鄰近設計圖說標示之重要鳥類棲地範圍)，是否按照工程契約訂定之工序(避開 11~2 月)施作。</p>
 <p>2023/10/23</p>	 <p>2023/10/23</p>
<p>項次 4：石籠上方是否有覆土植生。</p>	<p>項次 7：施工期間是否透過灑水或其他方式，降低施工便道與工區之揚塵。</p>
<p>尚未執行</p>	<p>尚未執行</p>
<p>項次 8：民生廢棄物是否集中處理每日帶離。</p>	
<p>尚未執行</p>	