「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：
查核日期：

分項案件名稱：	小港臨海新村漁港景觀改造計畫	核定批次：第二批	執行機關： 高雄市政府海洋局
目前執行進度：	□提案及核定階段 □規劃設計階段 ■施工階段 □維護管理階段		補助機關： 漁業署

一、提案階段及核定階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1061012%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E8%87%A8%E6%B5%B7%E6%96%B0%E6%9D%91%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%95%B4%E9%AB%94%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
2.會議紀錄		■符合 □不符	
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄		■符合 □不符	
4.整體計畫工作計畫書		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1061012%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E8%87%A8%E6%B5%B7%E6%96%B0%E6%9D%91%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%95%B4%E9%AB%94%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
5.分項案件之工程位置座標		■符合 □不符	高雄市小港區鳳宮里 TWD97座標 X：182195.064 Y：2495120.000
6.提案簡報(含預期成效及效益)		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1061023%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E8%87%A8%E6%B5%B7%E6%96%B0%E6%9D%91%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	□符合 □不符	無辦理。
	(2)生態議題分析	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1061012%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E8%87%A8%E6%B5%B7%E6%96%B0%E6%9D%91%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%95%B4%E9%AB%94%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
	(3)生態保育措施	■符合 □不符	
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	■符合 □不符	
	(5)位置	■符合 □不符	
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	□符合 □不符	無辦理。
8.修正後整體計畫工作計畫書		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1061012%E9%AB%98%E9%9B%8

		4%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E8%87%A8%E6%B5%B7%E6%96%B0%E6%9D%91%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%95%B4%E9%AB%94%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1061012%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E8%87%A8%E6%B5%B7%E6%96%B0%E6%9D%91%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%95%B4%E9%AB%94%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
二、規劃設計階段	**查核結果**	**備註/查核情形說明**
1.會議舉辦訊息	□符合 □不符	無辦理。
2.會議紀錄	□符合 □不符	無辦理。
3.現勘紀錄	□符合 □不符	無辦理。
4.生態及環境檢核資料	□符合 □不符	無辦理。
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊	□符合 □不符	無辦理。
三、施工階段	**查核結果**	**備註/查核情形說明**
1.相關會議舉辦訊息	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1071217%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf
2.會議紀錄	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/1071221%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84_%E7%B0%BD%E5%88%B0%E5%96%AE.pdf
3.現勘紀錄	■符合 □不符	
4.工程基本資料 (1)工程位置座標	■符合 □不符	高雄市小港區鳳宮里 TWD97座標 X：182195.064 Y：2495120.000
(2)主要工項	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/3fbc829a-f631-4688-94e4-8c37db726753/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E4%BB%8B%E7%B4%B9%E5%8F%8A%E8%AA%AA%E6%98%8E%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf
(3)核定金額	■符合 □不符	
(4)預算金額	■符合 □不符	
(5)決標金額	■符合 □不符	
(6)施工廠商	■符合 □不符	
(7)開工日期	■符合 □不符	

	(8)完工日期	■符合 □不符	
	(9)按月施工進度	■符合 □不符	
	(10)異常事件處置概況	□符合 □不符	無
	(11)生態保育措施執行情形	□符合 □不符	無
	(12)施工前中後照片	■符合 □不符	
5.全民督工專線		■符合 □不符	https://kcgwei.mystrikingly.com/linhai
6.意見交換專區		■符合 □不符	https://kcgwei.mystrikingly.com/linhai
7.專人聯繫窗口		■符合 □不符	https://kcgwei.mystrikingly.com/linhai
8.生態環境檢核資料		■符合 □不符	
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		■符合 □不符	
四、維護管理階段		**查核結果**	**備註/查核情形說明**
生態環境監測資料		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/45df1483-e6f8-424d-b9bd-72e0fd687d10/5.%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E6%BC%81%E6%B8%AF%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%A1%A8.pdf

檢核人員：