

## 生態保育措施自主檢查表

 填寫人： 沈貴森

 檢查日期： 109 年 12 月 27 日

主辦機關		彰化縣政府水利資源處				
工程名稱		花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售				
設計/監造單位		容泰工程顧問有限公司				
施工承攬廠商		<u>達江營造有限公司</u>				
工程點位		彰化縣花壇鄉 TWD97 座標 X: 203695 Y: 2658566				
編號	階段	項目	檢查項目/ 標準	檢查日期		備註
1	施 工 中	渠道預留生態孔，以利棲地環境形成	每 5m 施作石籠	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理		
2	施 工 中	廢棄物集中管理	設立堆置區或	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理		
3	完 工	動物通道設立，以利生物攀爬	新闢渠道區域設立	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理		尚未施作
4	完 工	景館花台植被種植情形	生長是否正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理		尚未施作
項目 1 照片		項目 2 照片		項目 3 照片		項目 4 照片
備註： 1. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。 2. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。 3. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。						

## 生態保育措施自主檢查表

 填寫人： 梁貴森

 檢查日期： 109 年 11 月 30 日

主辦機關		彰化縣政府水利資源處			
工程名稱		花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售			
設計/監造單位		容泰工程顧問有限公司			
施工承攬廠商		<u>達江島營造有限公司</u>			
工程點位		彰化縣花壇鄉 TWD97 座標 X: 203695 Y: 2658566			
編號	階段	項目	檢查項目/ 標準	檢查日期	備註
1	施 工 中	渠道預留生態孔，以利棲地環境形成	每 5m 施作石籠	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施 工 中	廢棄物集中管理	設立堆置區或	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	完 工	動物通道設立，以利生物攀爬	新闢渠道區域設立	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	尚未施作
4	完 工	景館花台植被種植情形	生長是否正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	尚未施作
項目 1 照片		項目 2 照片		項目 3 照片	
項目 4 照片					
備註： 1. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。 2. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。 3. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。					