

# 「全國水環境改善計畫」

## 高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：

查核日期：

|         |  |          |               |
|---------|--|----------|---------------|
| 分項案件名稱： | 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-鳳山圳滯洪池水質淨化場   | 核定批次：第一批 | 執行機關：高雄市政府水利局 |
| 目前執行進度： | <input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段<br><input type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段 |          | 補助機關：環境保護署    |

| 一、提案階段及核定階段           | 查核結果   | 備註/查核情形說明  |
|-----------------------|--|--|
| 1.會議舉辦訊息              | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 經水河字第10616086950號開會通知單                                       |
| 2.會議紀錄                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |  |
| 3.提報作業之實質審查與現勘紀錄      | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理。   |
| 4.整體計畫工作計畫書           | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |  |
| 5.分項案件之工程位置座標         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 22°38'18.9"N 120°22'39.8"E                                   |
| 6.提案簡報(含預期成效及效益)      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |  |
| 7.生態及環境檢核資料           | (1)生態關注區位圖   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。 |
|                       | (2)生態議題分析  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。 |
|                       | (3)生態保育措施  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。 |
|                       | (4)生態保全對象及施工擾動範圍   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。 |
|                       | (5)位置  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。 |
|                       | (6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。 |
| 8.修正後整體計畫工作計畫書        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |  |
| 9.複評及考核小組會議意見對照表      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |  |
| 二、規劃設計階段              | 查核結果   | 備註/查核情形說明  |
| 1.會議舉辦訊息              | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 檢送服務實施計畫、初步設計、細部設計成果   |
| 2.會議紀錄                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 服務實施計畫、初步設計、細部設計審查   |
| 3.現勘紀錄                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |  |
| 4.生態及環境檢核資料           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理。   |
| 5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理。   |

| 三、施工階段             |                | 查核結果   | 備註/查核情形說明                           |
|--------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 1.相關會議舉辦訊息         |                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |                                     |
| 2.會議紀錄             |                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |                                     |
| 3.現勘紀錄             |                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |                                     |
| 4.工程基本資料           | (1)工程位置座標      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 22°38'18.9"N 120°22'39.8"E          |
|                    | (2)主要工項        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 水質淨化礫間設備                            |
|                    | (3)核定金額        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 2,700萬元整(附件9-決標紀錄)                  |
|                    | (4)預算金額        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 2,713萬7,043元(附件9-決標紀錄)              |
|                    | (5)決標金額        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 2,593萬元整(附件9-決標紀錄)                  |
|                    | (6)施工廠商        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 興安營造股份有限公司(附件9-決標紀錄)                |
|                    | (7)開工日期        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 107年1月31日(附件10-結算驗收證明書)             |
|                    | (8)完工日期        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 108年8月4日(附件10-結算驗收證明書)              |
|                    | (9)按月施工進度      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 已完工(附件10-決算明細表)                     |
|                    | (10)異常事件處置概況   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無                                   |
|                    | (11)生態保育措施執行情形 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理                                 |
|                    | (12)施工前中後照片    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 |                                     |
| 5.全民督工專線           |                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 0800-009-609                        |
| 6.意見交換專區           |                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無                                   |
| 7.專人聯繫窗口           |                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 高雄市政府水利局污水二科<br>07-7995678轉2103 林清雲 |
| 8.生態環境檢核資料         |                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理                                 |
| 9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形 |                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理                                 |
| 四、維護管理階段           |                | 查核結果   | 備註/查核情形說明                           |
| 生態環境監測資料           |                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符            | 無辦理                                 |

檢核人員：