

「全國水環境改善計畫」苗栗縣生態檢核暨相關工作計畫(112-113 年度)				
民眾參與意見記錄表				
工程名稱	苗栗縣大安溪生態景觀改善			
生態檢核階段	<input type="checkbox"/> 提案階段	<input type="checkbox"/> 規劃設計階段	<input type="checkbox"/> 施工階段	<input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段
填表日期	113/01/09	訪談時間	113/01/08 14:15-15:30	
主辦單位	苗栗縣政府	填表單位	啟宇工程顧問股份有限公司	
受訪人員	苗豐里 里長 陳正成	訪談地點	卓蘭奉天宮	
記錄人員	沈佳儀	訪談人員	陳雋仁、沈佳儀	
訪談意見摘要				
案件完工後地方民眾意見反饋				
完工後，地方民眾常於上午或傍晚時分前往散步，雖卓蘭鎮公所會定期派員進行除草業務，但缺乏環境設施維護及公廁，因卓蘭水果金剛而到此的遊客前往時會有些許失望，希望公園設施及環境部分，卓蘭鎮公所能多進行維護，或種植可遮陰樹木，以利民眾休憩使用。				
環境現況變化				
公園施作之前為沙地，公園內植樹的區域，可能因缺乏肥料及照顧，生長情形較不佳。				
維護管理情形				
大安溪生態公園日常維護由卓蘭鎮公所定期派員進行除草業務。				
訪談照片		計畫周遭環境照片(於112/12/26拍攝)		
				