


| <b>工程：</b> 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程<br><b>設計/監造單位：</b> 台灣世曦工程顧問股份有限公司<br><b>施工單位：</b> 義力營造股份有限公司<br><b>生態檢核單位：</b> 啟宇工程顧問股份有限公司 |    |   |                |   |        |                                 |
|---|----|---|----------------|---|--------|---------------------------------|
| 填表人：洪柏嘉   |    |   | 填表日期：111 年 3 月 |   |        |                                 |
| 項目  | 項次 | 檢查項目  | 執行結果           |   |        | 執行狀況陳述                          |
|   |    |   | 是              | 否 | 未達執行階段 |                                 |
|   | 1  | 第二標範圍內共計 182 株需移植喬木於移植前，需確實保留，並標示警示帶。         | ✓              |   |        | 仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。 |
|   | 2  | 第四標範圍內共計 120 株需移植喬木於移植前，需確實保留，並標示警示帶。         | ✓              |   |        | 仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。 |
|   | 3  | 第四標內共計 11 株需保留喬木(苦楝、樟樹、榕樹、茄苳等樹種)需確實保留，並標示警示帶。 |                |   | ✓      | 該地區人員無法進入，預計整地後安排人員進入標記。        |
|   | 4  | 水域施工前，將原生種魚類移至指定地點安置，同時進行外來種清除作業。             |                |   | ✓      |                                 |
|   | 5  | 水域部分以分區施工方式進行。                                |                |   | ✓      |                                 |
|   | 6  | 設置圍籬，防止民眾誤闖工區。                                | ✓              |   |        |                                 |
|   | 7  | 工區須設置速限告示牌，限制施工車輛於工區周圍速限不得高於每小時 30 公里以上。      | ✓              |   |        |                                 |
|   | 8  | 每日施工時間為 8：00 至 17：00。                         | ✓              |   |        |                                 |
|   | 9  | 針對施工道路進行灑水或其他方式減少揚塵。                          | ✓              |   |        |                                 |
|   | 10 | 工程產生之廢棄物應集中管理，並將民生廢棄物每日帶離。                    | ✓              |   |        |                                 |

填表人：洪柏嘉

檢核意見：持續落實生態友善措施。

| 對應項次 | 檢查標準                                     | 執行結果 |   |         | 執行狀況陳述                          | 現場照片   |
|------|--|------|---|---------|---------------------------------|--|
|      |  | 是    | 否 | 非項目執行階段 |                                 |  |
| 1    | 第二標範圍內共計 182 株需移植喬木於移植前，需確實標示保留，並帶示警帶。   | ✓    |   |         | 仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。 |    |
| 2    | 第四標範圍內共計 120 株需移植喬木於移植前，需確實標示保留，並帶示警帶。   | ✓    |   |         | 仍有部分工區難以通行，待整地(喬木勿擾動)後人員方可進入標記。 |  |
| 6    | 設置圍籬，防止民眾誤闖工區。                           | ✓    |   |         | 施工區域外圍已設置圍籬                     |  |
| 7    | 工區須設置速限告示牌，限制施工車輛於工區周圍速限不得高於每小時 30 公里以上。 | ✓    |   |         | 施工區域鄰近道路已設置告示牌                  |  |

| 對應項次 | 檢查標準                       | 執行結果 |   |         | 執行狀況陳述       | 現場照片   |
|------|----------------------------|------|---|---------|--------------|--|
|      |                            | 是    | 否 | 非項目執行階段 |              |  |
| 9    | 針對施工道路進行灑水或其他方式減少揚塵。       | ✓    |   |         | 定期進行灑水以降低揚塵量 |  |
| 10   | 工程產生之廢棄物應集中管理，並將民生廢棄物每日帶離。 | ✓    |   |         | 生活廢棄物每日帶離工區  |  |