

附表 N-2 施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程

檢查日期： 112 年 11 月 16-17 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態 保育 措施	1	(迴避)施工時，避免干擾到工區外的環境。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	2	(減輕)部分工區採用人工或小機具方式施做，以減少植被被移除。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	3	(減輕)修繕之步道下方保留廊道，以利小型動物停棲。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	4	(減輕)新設平台採架高設計，以供小動物停棲。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	5	(減輕)優先使用既有道路、裸地、空地或人工建築區域等地點。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	6	(減輕)施工期間之民生及工程廢棄物集中處理，並帶離現場。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	7	(減輕)施工期間禁止對野生動物之餵食、驚嚇、濫捕、濫殺等行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	8	(減輕)施工人員是否無餵養流浪犬貓，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	9	(減輕)施工期間避免高噪強震機具同時施工。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	10	(減輕)工程施作時間為 08:00 至 17:00 之間。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	11	(補償)大坑 3 號步道，設立鳥箱共計 10 組，提供鳥類停棲之用。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	12	(補償)大坑步道 4 號步道，入口處(南、北橋台)種植台灣澤木、有骨消等蜜源植物，以營造蝴蝶棲息地。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	13	(補償)大坑步道 4 號步道，登山口區約 100 公尺種植台灣澤蘭等蜜源植物，以營造蝴蝶棲息地。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作
	14	(補償)大坑步道 5-1 號步道，	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未開始施作

	1.2k處設立昆蟲旅館，以提供昆蟲棲息空間。				
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		<input type="checkbox"/> 是			
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
備註： 1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。) 2.須檢附現場照片。 3.檢查不合格事項，應納入相關表單追蹤辦理。					
工地主任 (工地負責人)	吳 [redacted] 1/17 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	王 [redacted] 11、17 (簽章+日期)		

附件、各工區現勘照片

第一工區(大坑1號步道)	
	
<p>入口處新設入口意象 (228072, 2676123)</p>	<p>0.45K 處休憩場域優化 (228275, 2676121)</p>
第二工區(大坑2號步道)	
	
<p>0.3K 處新設入口意象 (228496, 2675316)</p>	
第三工區(大坑3號步道)	
	
<p>0K 步道踏面雷射雕刻 (228553, 2674833)</p>	<p>0.03K 處意象美化及新設解說牌 (228560, 2674844)</p>



0.3K 處新設相思木平台及導覽解說牌/新設鳥箱 5 組
(228814, 2674767)

0.44k 處鄰近其他工程施工中




0.5K 處新設導覽說明牌
(228977, 2674786)

第四工區(大坑 4 號步道)



0 K 北橋台景觀綠美化



0.06K 新設入口意象
(228861, 2674447)

(228830, 2674487)	
第五工區(大坑 5 號步道)	
	
0K 處新設入口意象 (229259, 2675782)	0.2K 處新設眺望平台 (229199, 2675703)
第六工區(大坑 5-1 號步道)	
	
0K 處新設解說牌 (229416, 2676530)	0.15K 處新設方向指示牌 (229549, 2676463)
	
0.45K 處生態教室場景塑造 (229621, 2676261)	