



金門縣自來水廠

生態保育措施查驗表


工程名稱	榮湖及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程	填表日期	民國 111 年 6 月 30 日	
主辦機關	金門縣自來水廠	監造單位	崇峻工程顧問有限公司	
項目	生態保育措施及友善措施		查驗結果	
工程管理	<input checked="" type="checkbox"/>	明確告知承攬廠商現階段施工範圍、生態保護目標位置、環境友善措施與罰則。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input checked="" type="checkbox"/>	監督承攬廠商以清楚顯眼的方式標示生態保全對象。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input checked="" type="checkbox"/>	監督承攬廠商依頻率填寫「生態保育措施自主檢查表」。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input checked="" type="checkbox"/>	監督承攬廠商每月召開「環境保護教育訓練」。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input checked="" type="checkbox"/>	監督承攬廠商友善對待工區出沒動物，禁止捕獵傷害。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input checked="" type="checkbox"/>	監督承攬廠商無棄置食物、飲料及垃圾等行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input checked="" type="checkbox"/>	監督承攬廠商保全工區內自動相機。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
榮湖水庫	保育措施		查驗情形	
	<input checked="" type="checkbox"/>	週邊植被(既有植被不可移除)	無移除情形	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<input checked="" type="checkbox"/>	機具進出(車速低於 40km)	依速行駛	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<input checked="" type="checkbox"/>	施工時間(下午 4 時前完成)	4時後儘水況掃	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<input checked="" type="checkbox"/>	保全對象標示(懸掛警語)	確實懸掛	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<input checked="" type="checkbox"/>	工區週邊道路不可做為暫置使用	僅為交通使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<input checked="" type="checkbox"/>	水上工作平台每日收工定點停泊	定點泊岸	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<input checked="" type="checkbox"/>	工區內夜間避免使用燈具	無夜間施工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備註：				
1.監造單位應依實際擬訂之保全對象及生態保育措施編修本表。				
2.應監督施工廠商編訂相符之「生態保育措施自主檢查表」。				

監造人員：


監造主管：


金門縣自來水廠

影像紀錄表


工程名稱	榮湖及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程	拍攝日期	民國 111 年 6 月 30 日
			
內容說明：工程進行無擾大擾外情事。			
			
內容說明：堆置土方應避免翠鳥特築巢。			

金門縣自來水廠

生態保育措施自主檢查表

□施工前 施工中 □完工後 (編號: 第二次)

工程名稱	榮湖及田浦水庫浚漂等周邊設施改善工程	填表日期	民國 114 年 6 月 26 日	
狀況提報人 (單位/職稱)		狀況發生地點	田浦水庫	
項目	檢查內容	檢查結果		缺失說明
		是	否	
生態保育措施及環境保護	1. 是否有擴大剷除植被之情事		✓	
	2. 是否有任意捕捉及傷害野生動物之情事?		✓	
	3. 使用機具是否經過定檢符合標準?	✓		
	4. 是否有捕捉水域生物之行為?		✓	
	5. 工程進中使用化學藥品不得造成污染?	✓		
	6. 工程人員是否辦理環境教育生態講習?	✓		
	7. 保全對象是否設置相關標誌或警戒?	✓		
	8. 是否確實遵照施工時間(4點停工、5點離場)	✓		
其他	1. 是否有民眾或任何單位、團體進行陳情?		✓	
	2. 是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發		✓	
改善對策				
複查結果及應採行動				
複查者		複查日期	民國 年 月 日	

現場檢查人員：

 111.06.26


工地主任：

 111.06.26

金門縣自來水廠

影像紀錄表

工程名稱	榮湖及田浦水庫浚淤等周邊設施改善工程	拍攝日期	民國 111 年 06 月 26 日
------	--------------------	------	--------------------



(相片)

內容說明：

(相片)



內容說明：