

生態保護措施自主檢查表

| | | | |
|---------------|---|------|----------|
| 工程名稱 | 貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區) | | |
| 承攬廠商 | 逢國營造有限公司 | | |
| 檢查位置 | 民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋 | 檢查日期 | 112.7.14 |
| 檢查時機 | <input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查 | | |
| 檢查結果 | <input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目 | | |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查情形 | 檢查結果 |
| 生態維護 | 是否有任意剷除區外植物之情事 | 否 | ○ |
| | 是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事 | 否 | ○ |
| | 是否使用除草劑與農業等化學藥品 | 否 | ○ |
| | 是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。 | 是 | ○ |
| | 施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。 | 是 | ○ |
| | 是否避免夜間施工干擾生物作息。 | 是 | ○ |
| | 是否有出現魚類大量暴斃之情事 | 否 | ○ |
| 其他 | 是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情 | 否 | ○ |
| | 是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄 | / | |
| | 是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事 | 否 | ○ |
| 異常狀況複查結果： 否 | | | |
| 複查日期：民國 年 月 日 | | | |
| 複查人員職稱： | | 簽名： | |

工地負責人簽名： 李慶文

現場施工人員簽名(檢查人員)： 陳惠斌

生態保護措施自主檢查表

| | | | |
|---------------|---|------|----------|
| 工程名稱 | 貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區) | | |
| 承攬廠商 | 逢國營造有限公司 | | |
| 檢查位置 | 民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋 | 檢查日期 | 112.7.21 |
| 檢查時機 | <input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查 | | |
| 檢查結果 | <input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目 | | |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查情形 | 檢查結果 |
| 生態維護 | 是否有任意剷除區外植物之情事 | 否 | ○ |
| | 是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事 | 否 | ○ |
| | 是否使用除草劑與農業等化學藥品 | 否 | ○ |
| | 是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。 | 是 | ○ |
| | 施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。 | 是 | ○ |
| | 是否避免夜間施工干擾生物作息。 | 是 | ○ |
| | 是否有出現魚類大量暴斃之情事 | 否 | ○ |
| 其他 | 是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情 | 否 | ○ |
| | 是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄 | / | |
| | 是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事 | 否 | ○ |
| 異常狀況複查結果：否 | | | |
| 複查日期：民國 年 月 日 | | | |
| 複查人員職稱： | | 簽名： | |

工地負責人簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

生態保護措施自主檢查表

| | | | |
|---|---|------|----------|
| 工程名稱 | 貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區) | | |
| 承攬廠商 | 逢國營造有限公司 | | |
| 檢查位置 | 民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋 | 檢查日期 | 112.7.28 |
| 檢查時機 | <input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查 | | |
| 檢查結果 | <input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目 | | |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查情形 | 檢查結果 |
| 生態維護 | 是否有任意剷除區外植物之情事 | 否 | ○ |
| | 是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事 | 否 | ○ |
| | 是否使用除草劑與農業等化學藥品 | 否 | ○ |
| | 是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。 | 是 | ○ |
| | 施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。 | 是 | ○ |
| | 是否避免夜間施工干擾生物作息。 | 是 | ○ |
| | 是否有出現魚類大量暴斃之情事 | 否 | ○ |
| 其他 | 是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情 | 否 | ○ |
| | 是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄 | / | |
| | 是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事 | 否 | ○ |
| 異常狀況複查結果： 否 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： | | | |

工地負責人簽名：葉郁文

現場施工人員簽名(檢查人員)：陳惠斌

