

### 生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.4
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄	/	/
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果： 否			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：                          簽名：			

工地負責人簽名： 陳慶文

現場施工人員簽名(檢查人員)： 陳惠心

生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.7
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作,降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行,減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情,有妥善處理及紀錄		
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果: 否 複查日期: 民國 年 月 日 複查人員職稱:                      簽名:			

工地負責人簽名: 蔡郁文

現場施工人員簽名(檢查人員): 陳惠斌

### 生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.11
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄	/	/
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果： 否			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地負責人簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

### 生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.14
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄	/	
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果：否			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地負責人簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

### 生態保護措施自主檢查表


工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街41巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.18
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作,降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行,減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情,有妥善處理及紀錄	/	
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果: 否 複查日期: 民國 年 月 日 複查人員職稱:                      簽名:			


工地負責人簽名:

現場施工人員簽名(檢查人員):

生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.21
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄		
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果：否			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地負責人簽名： 

現場施工人員簽名(檢查人員)： 

生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街41巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.25
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作,降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行,減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情,有妥善處理及紀錄		
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果：否			
複查日期：民國    年    月    日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地負責人簽名： 葉郁文

現場施工人員簽名(檢查人員)： 陳惠斌

## 生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街41巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	12.8.28
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄		
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果： <span style="font-size: 1.5em;">否</span>  複查日期：民國    年    月    日  複查人員職稱：                                      簽名：			

工地負責人簽名： 陳惠文

現場施工人員簽名(檢查人員)： 陳惠文



生態保護措施自主檢查表

工程名稱	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)		
承攬廠商	逢國營造有限公司		
檢查位置	民權街 41 巷沿著貴子坑溪河道向南至自強橋	檢查日期	112.8.31
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作,降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行,減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
	是否有出現魚類大量暴斃之情事	否	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情,有妥善處理及紀錄	/	
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果： <input checked="" type="checkbox"/> 否			
複查日期：民國    年    月    日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地負責人簽名：

張文

現場施工人員簽名(檢查人員)：

陳惠斌