

臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程

生態專業人員/相關單位意見紀錄表

規劃設計階段 / 施工階段 : 施工前 施工中 施工後

填表人員 (單位/職稱)	曾暉倫	參與日期	2023/1/4
參與方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現地勘查 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 工作坊 <input type="checkbox"/> 其他_____	地點	工程範圍
參與人員	單位/職稱	參與角色	
白翊廷	甲頂營造有限公司	施工廠商	
周宗庭	鴻成工程顧問有限公司	監造單位	
曾暉倫	國立臺南大學流域生態環境保育研究中心/組長	生態團隊	
意見摘要 提出人員：生態團隊		處理情形回覆 回覆人員：甲頂營造	
1. 鹽水溪排水狀況良好，無受施工影響。		施工期間均依相關單位及規範之要求進行。	
2. 抽水站出水口旁的土坡，均有蟹類活動痕跡，亦有自生之欖李(紅皮書NT級)，顯示施工後復原良好，未受施工影響而不可逆。		出水口完工後，基本採復舊方式，以維持整體景觀。	
3. 案場路段行道樹未受本案施工影響。		施工期間均有灑水抑制揚塵，以減少揚塵對周遭的影響。	
4. 依現場狀況判斷，本案及周遭環境未因施工而造成生態異常狀況。		施工期間均依相關單位及規範之要求進行。	
			
完工全貌	植栽選用光臘樹、水黃皮、苦楝、茄苳，並因景觀需求栽種少量花旗木及黃花風鈴木	移植之苦楝狀況不佳，但有新葉	
			
排水口兩側邊坡水邊有相當多蟹類活動痕跡，未受工程影響消失	排水口上方花台有自生苦楝	討論執行狀況與後續事宜	

臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程

完工後生態檢核會勘

簽到單

- 一、時間：112年 / 月 4日(星期三) 9 時 30分
- 二、地點：臺南市安南區安通路五段案場位置
- 三、出席單位及人員：

出席單位	姓名	備註
甲頂營造有限公司	白翊廷 孫耀慶	
鴻成工程顧問有限公司	周家廷 楊修遠	
國立臺南大學流域生態 環境保育研究中心	曾祥倫	