

## 民眾參與現勘會議紀錄

一、工程名稱：石牌坑沿線步道地景營造工程

二、時間：112年12月8日

三、地點：工區現場

四、出席人員：詳簽到簿。

五、結論：

1. 建議拆除樹木保護墊材，以防阻礙樹木生長。



現地保留喬木仍包裹墊材建議拆除

2. 贊同原窳陋空間設置之竹製裝置使用低度照明設備，降低野生動物夜間活動干擾。
3. 贊同後續植栽美化及步道維護管理由社區執行。
4. 建議未來砌石擋土牆石材避免選用卵石等無稜角之塊石，因接縫處需滿漿才能固定砌石結構，無法保留石縫供動物利用。