



生態輔導或相關意見摘要表 (提審、 設計、 施工、 維管)


召開日期	112 年 12 月 8 日	現勘/會議名稱	石牌坑沿線步道地景營造工程施 工階段民眾參與
地點	工區現場	工程名稱	石牌坑沿線步道地景營造工程
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 其他_____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
游永滄	荒野保護協會台中分會/分會長	確認生態友善措施落實情形、提供改善建議	
曾建豪	新禹工程技術顧問有限公司	會同現勘、生態意見參採	
陳易昇	觀察家生態顧問有限公司/技術經理	確認生態友善措施落實情形、提供改善建議	
孔珮琄	觀察家生態顧問有限公司/計畫專員	會議記錄、影像紀錄	
生態輔導或相關意見摘要		處理情形回復	
<p>意見摘要(提出人員)</p> <p>1. 建議完工後拆除樹木保護墊材，以防阻礙樹木生長。</p>  <p>現地保留喬木仍包裹墊材建議拆除</p>  <p>現地保留喬木仍包裹墊材建議拆除</p>		<p>回復內容摘要(回復人員)</p> <p>1. 以全數拆除樹保護墊材，避免影響植物生長。</p> <p>2. 感謝指導。</p>	
<p>2. 贊同原窠陋空間設置之竹製裝置使用低度照明設備，降低野生動物夜間活動干擾。</p>			

備註：

1. 現勘或會議紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見或輔導工程單位執行生態檢核使用，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。
2. 意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。

生態團隊(單位/姓名)：觀察家生態顧問有限公司/ 陳白午 填表日期：112/12/22

※現勘及會議照片(欄位不足時，請自行增加附頁)



說明：會同荒野保護協會台中分會游分會長勘查工區現場，確認友善措施落實情形並提供改進建議



說明：會同荒野保護協會台中分會游分會長勘查工區現場，確認友善措施落實情形並提供改進建議