

## 生態保育措施自主檢查表

填寫人：逢甲大學-張瑜芳

檢查日期：109 年 08 月 28 日

主辦機關		彰化縣政府水利資源處			
工程名稱		柳子溝排水(西庄里段)應急工程			
設計/監造單位		睿泰工程顧問有限公司			
施工承攬廠商		-			
工程點位		彰化縣二林鎮 TWD97 座標 X: 191118 Y: 2651004			
編號	階段	項目	檢查項目/ 標準	檢查日期	備註
				109.08.28	
1	施 工 中	工程施作利用圍堰，注重清濁分流、引水品質等避免水流流入渠道影響水質等	設立圍堰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	已進施工末期，恢復原始狀態中
2	施 工 中	施工中所產生廢棄物須集中管理，以便免鳥類啄食	垃圾堆置處	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施 工 中	避免晨昏及傍晚施工，以影響鳥類作息	上午 8 點至 下午 5 點	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
備註： 1 灰底色表格內的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。 2.如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。					