


生態相關意見摘要表

召開日期	111年 3 月 30 日	現勘/會議名稱	施工中環境宣導現勘
地點		工程階段	<input type="checkbox"/> 提報審議 <input type="checkbox"/> 設計 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 維護管理
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
張誌嘉	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
江鴻猷	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
林志宥	營造/工地主任	回復環境影響處理情形。	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
1. (張誌嘉) 於洗車台淨水池中發現眼鏡蛇，建議放置木桿提供其逃生或放低水位使其從排水孔逃出。		1. (林志宥) 眼鏡蛇已逃脫。	
			
經生態人員現勘，確認本案工程確實執行生態保育措施，施工臨時堆置區使用工區內既有裸露地進行堆置；未擾動鄰近工區之苦楝。			



備註：

1. 經生態人員勘查，本案相關保育對策及環境保護皆有確實落實。
2. 現勘或會議紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

生態團隊(單位/姓名)：張誌嘉

填表日期：111.3.30