

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：

查核日期：

分項案件名稱：	前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫-前鎮暨周遭漁港水域環境改善景觀改造計畫	核定批次：第三批	執行機關：高雄市政府海洋局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 維護管理階段		補助機關：漁業署

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
2.會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
4.整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
5.分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	高雄市前鎮區明孝里 TWD97 座標 X=179676.645 Y=2496923.343
6.提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。
	(2)生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(3)生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 無辦理。
8.修正後整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
9.複評及考核小組會議意見對照表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
二、規劃設計階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
2.會議紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
3.現勘紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
4.生態及環境檢核資料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。

三、施工階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
3.現勘紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	高雄市前鎮區明孝里 TWD97 座標 X=179676.645 Y=2496923.343
	(2)主要工項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(3)核定金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(4)預算金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(5)決標金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(6)施工廠商	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(7)開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(8)完工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(9)按月施工進度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(10)異常事件處置概況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無
	(11)生態保育措施執行情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無
	(12)施工前中後照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
5.全民督工專線		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
6.意見交換專區		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
7.專人聯繫窗口		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
8.生態環境檢核資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
四、維護管理階段		查核結果	備註/查核情形說明
生態環境監測資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

檢核人員：