



水利工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫名稱		水系名稱	延潭大排	填表人	逢甲大學	
	工程名稱	延潭大排北鎮段治理工程		設計單位	源隆技術顧問有限公司	紀錄日期	108/04/18(設計) 109/07/08(施工) 111/04/28(維管)
	工程期程	109.06.30-111.04.06		監造廠商	源隆技術顧問有限公司	工程階段	<input type="checkbox"/> 計畫提報階段 <input checked="" type="checkbox"/> 調查設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段
	主辦機關	雲林縣政府		施工廠商	置暉營造工程股份有限公司		
	現況圖	<input type="checkbox"/> 定點連續周界照片 <input type="checkbox"/> 工程設施照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水域棲地照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水岸及護坡照片 <input type="checkbox"/> 水棲物照片 <input type="checkbox"/> 相關工程計畫索引圖 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>保全對象</u> (上開現況圖及相關照片等，請列附件)		工程預算/經費(千元)	88,500		
	基地位置	行政區： <u>雲林縣大埤鄉</u> TWD97座標 X： <u>188738</u> Y： <u>2615809</u>					
	工程目的	改善淹水，並保障用路人及人民生命財產安全					
	工程概要	排水路 795 公尺					
預期效益	預估改善淹水面積 <u> </u> 公頃						
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項				
工程計畫提報核定階段 <small>(設計階段補充)</small>	一、專業參與	生態背景團隊	是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否： <u>生態檢核辦理時已屬設計階段</u>				
	二、生態資料調查	地理位置	1. 區位： <input type="checkbox"/> 法定自然保護區、 <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。) <div style="text-align: center;">  </div>				

	關注物種及重要棲地	<p>1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？</p> <p>■是：<u>動物方面，紀錄彩鷗 1 種二級保育類；植物方面，共記錄 11 棵大樹(胸徑 30cm 以上)</u></p> <p>□否</p> <p>2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？</p> <p>■是：<u>延潭大排</u></p> <p>□否</p>
	生態環境議題	<p>1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料？</p> <p>■是 □否</p> <p>2. 是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象？</p> <p>■是 □否</p> 
三、生態保育對策	方案評估	<p>是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？</p> <p>■是：<u>已透過設計審查及會外溝通提出對生態環境較佳方案</u></p> <p>□否</p>
	調查評析、生態保育方案	<p>是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？</p> <p>■是：<u>提供包含緩坡設計(減輕)、避免揚塵(減輕)、大樹移植(補償)之生態保育對策</u></p> <p>□否</p>
	四、民眾參與	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？</p> <p>□是 ■否</p>
五、資訊公開	計畫資訊公開	<p>是否主動將工程計畫內容之資訊公開？</p> <p>■是：<u>已公開於中研院資料寄存所</u> □否</p>
調查設計階段	一、專業參與	<p>生態背景工程專業團隊</p> <p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？</p> <p>■是 □否</p>
	二、設計成果	<p>生態保育措施及工程方案</p> <p>是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。</p> <p>■是 □否</p>
	三、資訊公開	<p>計畫資訊公開</p> <p>是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？</p> <p>■是：<u>已公開於中研院資料寄存所</u> □否</p>

施 工 階 段	一、專業參與	生態背景工程專業隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是 □否
	二、生態保育措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是：已於 109 年 4 月 29 日辦理會勘 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 □是 ■否
		生態品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? □是 ■否：由監造單位協助生態檢核團隊辦理 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ■是 □否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? ■是 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? ■是：已於 110.08.25 辦理工程查核 □否
	三、民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? ■是：已於 109 年 6 月 10 日、109 年 7 月 2 日及 8 月 20 日辦理施工協調會 □否
	四、生態覆核	完工後生態資料核對	工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 ■是 □否
五、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ■是：已公開於中研院資料寄存所 □否	
維 護 管 理 階 段	一、生態資料建檔	生態核資料參考	是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態? ■是 □否
	二、資訊公開	評估資訊公開	是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開? ■是：已公開於中研院資料寄存所 □否

章節編號：3.1.1-C

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	延潭大排北鎮段治理工程	
設計/監造單位	源隆技術顧問股份有限公司	
施工承攬廠商		
工程點位	雲林縣大埤鄉 TWD97 座標 X:188280 Y:2615792	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
1	施工前	移植計畫區內應保全之大樹共 11 棵	進行移植	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	施工時段早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	坡面工採緩坡化設計	至少 1:1.3	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 1 紀錄照片	編號 4 紀錄照片	編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。