

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵  
(樁號 1K+600~1K+900)  
新建工程併辦土石標售

111 年度 02 月份  
生態檢核表



主辦機關：經濟部水利署第六河川局

監造單位：黎明工程顧問股份有限公司

承攬廠商：岡山營造有限公司

中 華 民 國 1 1 1 年 0 2 月

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 1K+600~1K+900)

新建工程併辦土石標售

生態檢核施工階段自主檢查表

表號：JWS-01

檢查日期：111.02.25

施工進度：2.93 %

預定完工日期：113.01.09

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			已執行	未執行	非執行期間	
生態對象	1	移植工區北側茄冬樹與小葉欖仁樹。	✓			尚未列入移植計畫原地保留
	2	生態檢核調查發現	✓			IK+700~IK+900處皆有發現鳥類棲息
生態友善措施	1	施工期間施工便道及器材堆置區優先利用既有裸露地。	✓			施工便道及施工器具皆優先使用裸露地表
	2	施工時避免擾動工區範圍外之草地。	✓			無擾動工區範圍外之草地
	3	約束施工人員友善對待工區出沒動物，勿傷害、獵捕、驚嚇。	✓			施工人員對待工區出沒動物，無獵捕、驚嚇
	4	施工中避免泥沙進入河道，減少機具擾動水體底質並設置排擋水設施或靜水池。	✓			進入河道之水體，無機具擾動水體並設置排擋水設施或靜水池

備註：檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商：岡山營造有限公司  
 單位職稱：主任陳子平

姓名(簽章)：陳子平

監造單位：黎明工程股份有限公司  
 單位職稱：黎明工程簡銘成

姓名(簽章)：簡銘成

生態檢核施工階段照片及說明

1. 移植工區北側茄冬大樹與小葉欖仁樹



【施工前】

日期：111/4/12 拍攝  
說明：工區東北側原有茄冬樹及小葉欖仁



【施工中□完工後】

日期：111.02.25

說明：保持原地植栽並定時灑水



【施工前】

日期：111/4/12 拍攝  
說明：工區西北側茄冬樹。

日期：111.02.25

說明：保持原地植栽並定時灑水



【施工中□完工後】

2. 施工期間施工便道及器材堆置區優先利用既有裸露地。



【施工前】

日期：111/4/12

說明：施工便道及器材堆置區優先利用既有裸露地



【施工中□完工後】

日期：111.02.25 拍攝

說明：施工便道及器材堆置區優先利用既有裸露地





日期：111.02.16 說明：1K+700 發現白鸞鷲  
日期：111.02.22 說明：於1K+900 發現高腳碼



5. 生態檢核調查發現


日期：111.02.25 說明：施工時應善待工區內出沒動物

[施工前]  
預定工區範圍為多種保育類動物出現潛在棲地，施工時應善待工區內出沒動物。



■施工中心完工後

日期：111/4/12 拍攝 說明：施工時避免工區外大面積草地擾動  
4. 約東施工人員友善對待工區出沒動物，勿傷害、獵捕、驚嚇。



[施工前]

3. 施工時避免工區外大面積草地擾動



■施工中心完工後