


生態相關意見摘要表

召開日期	111年 3 月 16 日	現勘/會議名稱	施工中環境宣導現勘
地點	工區	工程階段	<input type="checkbox"/> 提報審議 <input type="checkbox"/> 設計 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 維護管理
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 會議 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
出席人員	單位/職稱	辦理事項	
張誌嘉	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
江鴻猷	山昇資訊/檢核人員	施工中環境影響監測，評估施工對環境造成之影響。	
江水木	長達營造/工地主任	回復環境影響處理情形。	
生態相關意見摘要		處理情形回復	
1. (張誌嘉) 建議在裸露地鋪上帆布或碎石，以降低揚塵。 		1. (江水木) 已施設帆布及碎石。 	
本團隊於111年3月16日前往工區，經生態人員勸查，本案相關保育對策皆有確實落實，於生態保全對象苦楝周圍設置黃色警示帶且生長狀況良好；於工務所張貼生態保育措施宣導告示牌；施工臨時堆置區使用工區內既有裸露地進行堆置。另於工區現勘時發現二級保育類黑翅鳶停棲於鄰近工區之喬木。			



備註：

1. 現勘或會議紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

生態團隊(單位/姓名)：張誌嘉

填表日期：111.3.17