

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：水利署第六河川局

查核日期：109/08/12

分項案件名稱：	愛河水環境改善-九番埤排水水岸環境營造計畫	核定批次：第三批	執行機關：高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input checked="" type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 維護管理階段		補助機關：水利署第六河川局

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明	
1.會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (P.16~19)	
2.會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄七)	
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8bbd8947-f76c-4b82-bdc9-3a9252fbec64/1080220%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E5%8B%98%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf	
4.整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf	
5.分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b8e653a-9d5a-49fd-9ab5-7cbd6eb0e688/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%89%B9%E6%8F%90%E6%A1%88%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%88%86%E9%A0%85%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%BD%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%BB%9E%E4%BD%8D%E5%BA%A7%E6%A8%99.pdf	
6.提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%AC%AC%E6%89%B9%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf	
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(2)生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(3)生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
8.修正後整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4	

		%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8bbd8947-f76c-4b82-bdc9-3a9252fbec64/%E8%A4%87%E8%A9%95%E5%8F%8A%E8%80%83%E6%A0%B8%E5%B0%8F%E7%B5%84%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0%E6%84%8F%E8%A6%8B%E5%9B%9E%E8%A6%86.pdf
二、規劃設計階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/2337ac5c-10ef-4e39-863a-490bc5b6b6f3/%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%B0%B4%E5%B2%B8%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB%E3%80%8D%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
2.會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/2337ac5c-10ef-4e39-863a-490bc5b6b6f3/1090107%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%89%B9%E6%AC%A1%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84(%E5%8D%94%E5%8A%A9%E5%8F%83%E8%88%87%E5%AF%A9%E6%9F%A5).pdf
3.現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/2337ac5c-10ef-4e39-863a-490bc5b6b6f3/%E3%80%8C%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB%E3%80%8D%E7%94%9F%E6%85%8B%E8%A8%8E%E8%AB%96%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84(%E6%B0%91%E7%9C%BE%E5%8F%83%E8%88%87).pdf
4.生態及環境檢核資料	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b8e653a-9d5a-49fd-9ab5-7cbd6eb0e688/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A_%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%B0%B4%E5%B2%B8%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b8e653a-9d5a-49fd-9ab5-7cbd6eb0e688/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A_%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%B0%B4%E5%B2%B8%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf
三、施工階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
2.會議紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
3.現勘紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 X：180058.66988086 Y：2510154.3977868
	(2)主要工項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 1.現況渠底土方清淤改善。 2.現況設施修繕(步道鋪面改善570M、護欄350M、照明設備等) 3.現況植栽整理、疏植、移植(現地喬木移植*18株) 4.照明工程(造型高燈*15組、戶外開關箱*1組)
	(3)核定金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 74,326.862千元

	(4)預算金額	■符合 □不符	74,326.862千元
	(5)決標金額	■符合 □不符	56,640,000千元
	(6)施工廠商	■符合 □不符	紹騰營造股份有限公司
	(7)開工日期	■符合 □不符	109.6.15
	(8)完工日期	■符合 □不符	110.6.30
	(9)按月施工進度	□符合 □不符	
	(10)異常事件處置概況	□符合 □不符	無
	(11)生態保育措施執行情形	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/a6222586-2936-4fc5-a3fc-b26b519c0be2/%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
	(12)施工前中後照片	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/693ee59b-4e76-47c6-b486-3c419bbe8659/%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%B0%A1%E4%BB%8B.pdf?id=3543180
5.全民督工專線		■符合 □不符	0800-009-606
6.意見交換專區		□符合 □不符	
7.專人聯繫窗口		□符合 □不符	
8.生態環境檢核資料		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/a6222586-2936-4fc5-a3fc-b26b519c0be2/%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/a6222586-2936-4fc5-a3fc-b26b519c0be2/%E4%B9%9D%E7%95%AA%E5%9F%A4%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
四、維護管理階段		查核結果	備註/查核情形說明
生態環境監測資料		□符合 □不符	

檢核人員：