

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：水利署第六河川局

查核日期：109/08/12

分項案件名稱：	前鎮河沿線截流站景觀再造	核定批次：第一批	執行機關：高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段	補助機關：水利署第六河川局	

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明	
1.會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf (P.9~10)	
2.會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf (附錄一)	
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/6738d2e4-6d6c-463b-8234-516f1dfe0976/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E5%8F%8A%E8%A9%95%E5%88%86%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%841060920.pdf	
4.整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf	
5.分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/ad3f93ca-e113-4d1b-abfe-7c6fbc7be80/%E5%88%86%E9%A0%85%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%BA%A7%E6%A8%99.JPG	
6.提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/9a43b4a8-4f05-42cb-ae33-0a2154bebad0/1060908%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B0%8F%E9%A0%85%E6%8F%90%E6%A1%88%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf	
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(2)生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
	(3)生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
8.修正後整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf	

		89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/ad3f93ca-e113-4d1b-abfe-7c6fbc7be80/1060930%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%89%B9%E6%AC%A1%E8%A4%87%E8%A9%95%E5%8F%8A%E8%80%83%E6%A0%B8%E5%B0%8F%E7%B5%84%E8%A9%95%E5%AE%9A%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0.pdf
二、規劃設計階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1061108%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3%E6%B2%BF%E7%B7%9A%E6%88%AA%E6%B5%81%E7%AB%99%E6%99%AF%E8%A7%80%E5%86%8D%E9%80%A0%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
2.會議紀錄	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1061108%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3%E6%B2%BF%E7%B7%9A%E6%88%AA%E6%B5%81%E7%AB%99%E6%99%AF%E8%A7%80%E5%86%8D%E9%80%A0%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
3.現勘紀錄	□符合 □不符	無辦理
4.生態及環境檢核資料	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
三、施工階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/0455d739-1af7-4a71-918a-d15a4c4ff171/1061227%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E5%8D%94%E8%AA%BF%E6%9C%83%E6%9C%83%E8%A%B0%E8%A8%98%E9%8C%84.pdf
2.會議紀錄	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/0455d739-1af7-4a71-918a-d15a4c4ff171/1070117%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%AF%84%E5%9C%8D%E5%8D%94%E8%AA%BF%E7%8F%BE%E5%8B%98%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
3.現勘紀錄	■符合 □不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/f678b3e7-4117-4977-88eed71249c8a1a/1070103%E7%95%B0%E5%B8%B8%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%99%95%E7%BD%AE%E6%A6%82%E6%B3%81-%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%83%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	■符合 □不符 https://uploads.strikinglycdn.com/files/ad3f93ca-e113-4d1b-abfe-7c6fbc7be80/%E5%88%86%E9%A0%85%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%BA%A7%E6%A8%99.JPG
	(2)主要工項	■符合 □不符 前鎮河流域沿線之鎮洲抽水站、鎮東一街抽水站、鎮東三街抽水站、興旺截流站及高公截流站進行整體景觀環境再造
	(3)核定金額	■符合 □不符 17,000千元
	(4)預算金額	■符合 □不符 17,000千元
	(5)決標金額	■符合 □不符 17,000千元
	(6)施工廠商	■符合 □不符 尚紘營造工程有限公司

	(7)開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	107.01.08
	(8)完工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	107.05.27
	(9)按月施工進度	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(10)異常事件處置概況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(11)生態保育措施執行情形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/500c2dd6-3862-449e-8d98-60aaf938fbf3/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%A1%A8.pdf
	(12)施工前中後照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/500c2dd6-3862-449e-8d98-60aaf938fbf3/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E4%B8%AD%E5%BE%8C%E7%85%A7%E7%89%87.pdf
5.全民督工專線		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	0800-024-099
6.意見交換專區		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
7.專人聯繫窗口		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	07-3215929#603
8.生態環境檢核資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/500c2dd6-3862-449e-8d98-60aaf938fbf3/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%A1%A8.pdf
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/500c2dd6-3862-449e-8d98-60aaf938fbf3/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%A1%A8.pdf
四、維護管理階段		查核結果	備註/查核情形說明
生態環境監測資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/66f853f2-1359-440e-9972-f51afb265a82/1080104%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf

檢核人員：